

## RESOLUCIÓN 20203040003625 DE 2020

(mayo 21)

Diario Oficial No. 51.322 de 22 de mayo de 2020

### MINISTERIO DE TRANSPORTE

Por la cual se adopta el Formato Uniforme de Resultados (FUR), y el Certificado de Revisión Técnica de vehículos automotores en el territorio nacional.

#### Resumen de Notas de Vigencia

##### NOTAS DE VIGENCIA:

- Textos vigentes compilados en la Resolución 20223040045295 de 2022, 'por medio del cual se adopta el Formato Uniforme de Resultados (FUR) y el Certificado de Revisión Técnica de vehículos automotores en el territorio nacional', publicada en el Diario Oficial No. 52.135 de 23 de agosto de 2022.
- Modificada por la Resolución 26985 de 2021, 'por la cual se modifica el artículo [18](#) de la Resolución 20203040003625 de 2020, por la cual se adopta el Formato Uniforme de Resultados (FUR) y el Certificado de Revisión Técnica de vehículos automotores en el territorio nacional', publicada en el Diario Oficial No. 51.322 de 22 de mayo de 2021.
- Modificada por la Resolución [7155](#) de 2020, 'por la cual se modifican los artículos [16](#) y [20](#) de la Resolución 20203040003625 de 2020, por la cual se adopta el Formato Uniforme de Resultados (FUR) y el Certificado de Revisión Técnica de vehículos automotores en el Territorio Nacional', publicada en el Diario Oficial No. 51.322 de 22 de mayo de 2020.

#### LA MINISTRA DE TRANSPORTE,

en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 1o. de la Ley 769 de 2002, y 53 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 111 del Decreto Ley 2106 de 2019; y 2011, y

#### CONSIDERANDO:

Que el artículo 1o. de la Ley 769 del 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre, modificado por el artículo 111 del Decreto Ley 2106 de 2019, define al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito define, orienta, vigila e inspecciona el tránsito;

Que el artículo 50 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 10 de la Ley 1383 de 2010, establece que "el propietario o tenedor del vehículo de placas nacionales o extranjeras, que transite por el territorio nacional, debe estar en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad";

Que a su vez el artículo 51 de la citada ley, modificado por el artículo [201](#) del Decreto Ley 019 de 2012, establece que "los vehículos automotores deben someterse a revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de manera anual, salvo las excepciones contempladas en el artículo 50 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo [202](#) del Decreto Ley 019 de 2012;

Que con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Ley [2106](#) del 22 de noviembre de 2019 "por el cual se reforman trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública" el artículo 3o. de la Ley 1383 de 2010 determinó que la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de vehículos Automotor, legalmente constituidos, y los resultados de las mismas se consignarían en un documento que se expediría en el Ministerio de Transporte;

Que adicionalmente, el artículo 2o. de la Resolución 910 del 2008 modificada por el artículo 1o. de Desarrollo Sostenible establece la excepción de aplicar la revisión del componente de “emisiones c que estos no generan emisiones de contaminantes a la atmósfera;

Que con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones antes mencionadas, el Ministerio de Transp 2016, mediante la cuales se adoptaron y ajustaron, respectivamente, el Formato Uniforme de Resul de conformidad con establecido en la Norma Técnica Colombiana - NTC 5375, y el Certificado de Contaminantes para vehículos automotores en el territorio colombiano;

Que el Ministerio de Transporte mediante Resolución 3768 de 2013, adoptó las Normas Técnicas C requisitos que deben cumplir los vehículos tipo motocicletas, motociclos, motocarro y vehículos liv emisiones contaminantes;

Que, por otro lado, el Ministerio de Transporte mediante Resolución 6589 de 2019 modificó la Res contenido de las Normas Técnicas Colombianas – NTC 6218 y 6282, en las cuales se establecen lo cuatrimotos, mototriciclos, cuadríciclos, ciclomotor y tricimoto en la revisión técnico-mecánica y d revisión para motocicletas eléctricas;

Que en virtud de lo anterior se hace necesario modificar el Formato Uniforme de Resultados de la I Contaminantes, con el fin de que este se ajuste a los dispuesto en las Normas Técnicas Colombiana 6282:2018, adoptadas por las Resoluciones 3768 de 2013 y 6589 de 2019, y, a su vez, permita el re revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes o revisión técnico-mecánica para vehícul 2019;

Que el artículo 53 de la Ley 769 de 2002 modificado por el artículo [111](#) del Decreto Ley 2106 de 2 mecánica y de emisiones contaminantes, serán consignados en un documento uniforme cuyas carac aceptación de las condiciones de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes del ve Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes, el cual será entregado al solicitante de manera v opción de consulta Centros de Diagnóstico Automotor y agentes de tránsito, a través del Registro Ú

Que en cumplimiento de lo establecido en la disposición anterior y en el Pacto por la Transformaci desarrollar e implementar la virtualización del Certificado de Revisión Técnico-Mecánica y de Em digital, y, además, elimina uno de los trámites con mayor número de solicitudes por parte de los cit Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes;

Que en atención a lo establecido en el primer inciso del párrafo transitorio del artículo [111](#) del D obligaciones a que se refiere este artículo serán exigibles a las autoridades de tránsito dentro de los decreto ley.”, es necesario proceder a la expedición del presente acto administrativo para que las au respectiva disposición;

Que teniendo en cuenta que, ante la pandemia del Coronavirus COVID-19, se decretó el Estado de nacional mediante Decreto [417](#) de 2020, y con base en el mismo se expidió el Decreto Legislativo 4 los servicios prestados por los organismos de apoyo al tránsito, así como los trámites que ante ellos preventivo obligatorio decretado por el Gobierno nacional, resulta necesario establecer un plazo raz resolución, que permita a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), realizar todas las gestione implementación del Certificado de Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes Vir

Que finalmente, se hace necesario derogar la Resolución 5623 de 2006, “por la cual se determina el certificado de revisión técnico- mecánica y de gases que expidan los Centros de Diagnóstico Auton que se automatizará el proceso de expedición del Certificado de Revisión Técnico-Mecánica y de E no se requiere el servicio de proveedores que suministren la papelería correspondiente;

Que por lo anterior, el Viceministerio de Transporte solicitó la expedición del respectivo acto administrativo del 7 de mayo de 2020;

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del Ministerio de Transporte del artículo 8o. de la Ley 1437 de 2011, el artículo [2.1.2.1.14](#) del Decreto 1081 de 2015 modificado por el artículo 994 de 2017 del Ministerio de Transporte del 11 al 18 de mayo de 2020, con el objeto de recibir opiniones alternativas;

Que mediante Memorando número 20201010037273 del 21 de mayo de 2020, el Viceministerio de Transporte se presentaron observaciones, las cuales fueron atendidas en su totalidad;

Que la Oficina Asesora de Jurídica conservará los documentos asociados a la publicación del presente acto administrativo, políticas de gestión documental y de archivo de la entidad;

Que en mérito del expuesto,

RESUELVE:

CAPÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 1o. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. <Artículo compilado en el artículo 3.3.5.1.2 de la presente resolución tiene por objeto adoptar el Formato Uniforme de Resultados (FUR), y el Certificado de Emisiones Contaminantes Virtual para vehículos automotores en el territorio nacional.



ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES. <Artículo compilado en el artículo 3.3.5.1.2 de la presente resolución se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Certificado de Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes Virtual: Es el documento que certifica que el vehículo automotor cumple con las condiciones de la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes Virtuales, en virtud de lo reglado en la Ley 1964 de 2019, establecidas por las Normas Técnicas Colombianas adoptadas por el Ministerio de Transporte.

Código QR: Código de barras bidimensional que puede almacenar los datos codificados.

Correo Electrónico Certificado: Servicio tecnológico de entrega de correos electrónicos, acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC), que garantiza la validez jurídica y probatoria de un envío postal certificado por medios digitales, cuando el contenido es enviado en un correo electrónico, registrando la recepción por parte del destinatario, la lectura y el envío, certificando cada uno de estos eventos mediante una firma digital y una estampa cronológica que permita verificar el origen, el destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado y recibido el mensaje.

Las evidencias que aporta el servicio tecnológico referido son las siguientes: la prueba de transmisión (Certificación de Entrega o Recepción), acceso a la información (Certificación de Lectura) de apertura del contenido, identidad del emisor y receptor y el sello de hora oficial (Servicio de estampado cronológico) emitido por el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC).

Entidad Certificadora: Es aquella persona jurídica autorizada conforme a lo dispuesto en la Ley [527](#) de 2001 que está facultada para emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas, ofrecer servicios de certificación digital, el sello cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relacionadas con la certificación digital. Debe estar acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC),

certificación, conforme a lo normado en el artículo [30](#) de la Ley 527 de 1999, modificado por el art modifique, adicione o sustituya.

La Entidad Certificadora deberá tener la capacidad tecnológica para integrarse con las diferentes ap (RUNT), con el fin de recibir y entregar información.

Firma Autógrafa: Firma que plasma la persona con su puño y letra.

Firma Digital: Técnica matemática que hace uso de un valor numérico asociado a un mensaje de da (el firmante), y confirmar que el mensaje no ha sido modificado desde que fue firmado por el origin 527 de 1999, el uso de una firma digital tiene la misma fuerza y efectos sobre un mensaje de datos impreso.

Formato Uniforme de Resultados (FUR): Es el documento en el cual se registra la información del los datos registrados en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), y los resultados de la Rev Revisión Técnico-Mecánica realizada a un vehículo automotor por un Centro de Diagnóstico Auto Nacional de Tránsito (RUNT), de conformidad con lo establecido en las Normas Técnicas Colomb adoptados por el Ministerio de Transporte.

Servicio de Firma Digital Central: Servicio tecnológico de expedición de certificados digitales (ent (infraestructura de llave pública), implementada sobre dispositivos criptográficos HSM (Hardware Nivel 3, y gestiona de forma centralizada la expedición y revocación de los certificados digitales ut asegurar el no repudio de cada una de las operaciones electrónicas firmadas digitalmente.

## CAPÍTULO II.

### FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS (FUR).



ARTÍCULO 3o. ADOPCIÓN DEL FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS (FUR). <Art 20223040045295 de 2022> Adóptese el Formato Uniforme de Resultados (FUR), contenido en el l con lo establecido en las Normas Técnicas Colombianas-NTC 5375, 5385, 6218 y 6282, y las que s Ministerio de Transporte, mediante la Resolución 3768 de 2013, modificada por la Resolución 658



ARTÍCULO 4o. APLICACIÓN. <Artículo compilado en el artículo 3.3.5.1.4 de la Resolución l Automotor debidamente registrados ante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), deberán se refiere el artículo 1o. de la presente resolución.



ARTÍCULO 5o. ENTREGA DEL FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS (FUR). <Artí 20223040045295 de 2022> Una vez realizada la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Conta (CDA), debidamente registrado ante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), este último e al propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, el cual podrá ser entregado de manera di por el solicitante o al inscrito ante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), o en medio físi

PARÁGRAFO 1o. Hasta tanto no se cuente con el desarrollo que permita que el Sistema del Regis solicitante el Formato Uniforme de Resultados (FUR), de manera virtual, el Centro de Diagnóstico medio físico.

PARÁGRAFO 2o. Bajo ninguna circunstancia el Formato Uniforme de Resultados (FUR), puede s

PARÁGRAFO 3o. Los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), deben remitir para los fines per



PARÁGRAFO 2o. El Sistema Integrado de Control y Vigilancia (SICOV), de la Superintendencia de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes o revisión técnico-mecánica, según c

PARÁGRAFO 3o. Para los vehículos extranjeros y vehículos de servicio diplomático, la entrega de Emisiones Contaminantes se realizará al solicitante de manera digital a través del correo electrónico descargable en la página web del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).



ARTÍCULO 12. CARACTERÍSTICAS DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MEC <Artículo compilado en el artículo 3.3.5.1.12 de la Resolución 20223040045295 de 2022> Las car y de Emisiones Contaminantes serán las establecidas en el Anexo Técnico número 2 de la presente administrativo.

#### CAPÍTULO IV.

##### CARGUE DE INFORMACIÓN AL SISTEMA RUNT.



ARTÍCULO 13. CARGUE DE RESULTADOS FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS artículo 3.3.5.2.1 de la Resolución 20223040045295 de 2022> Los Centros de Diagnóstico Automot técnico-mecánica y de emisiones contaminantes o revisión técnico-mecánica, en el Formato Unifor rechazados, cuya información reposará en el historial del vehículo del sistema del Registro Único N



ARTÍCULO 14. PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN, FIRMA Y ENTREGA DEL ] VIRTUAL. <Artículo compilado en el artículo 3.3.5.2.2 de la Resolución 20223040045295 de 202 tenedor del vehículo automotor objeto de revisión solicite que el Formato Uniforme de Resultados certificado, el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA), deberá disponer y mantener vigente el ser electrónico certificado que permitan la realización de este proceso, ante las entidades de certificaci Acreditación de Colombia (ONAC), y que puedan interoperar con el Sistema del Registro Único N



ARTÍCULO 15. PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN, FIRMA Y ENTREGA DEL ( Y DE EMISIONES CONTAMINANTES VIRTUAL. <Artículo compilado en el artículo 3.3.5.2.3 registrada la aprobación de la revisión en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUN Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes con código QR, firmado digitalmente c Nacional de Tránsito (RUNT), y el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA), en el que se haya efe

PARÁGRAFO. Los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), deberán disponer y mantener viger electrónico certificado que permitan la realización de este proceso ante las entidades de certificaci Acreditación de Colombia (ONAC), y que puedan interoperar con el sistema del Registro Único N

#### CAPÍTULO V.

##### OTRAS DISPOSICIONES.



ARTÍCULO 16. <Artículo derogado por el artículo 9.2.1 de la Resolución 20223040045295 de Resolución 7155 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Los Centros de Diagnóstico Automotor inventario Certificados de Revisión Técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, conforme al noviembre de 2011, adicionada por la Resolución número 4776 de 2016, deberán reportar a la Subc fin de proceder a su destrucción y respectiva anulación en el sistema del Registro Único Nacional d

## Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 7155 de 2020, 'por la cual se modifican los formatos de resultados de pruebas de emisiones contaminantes virtual, para vehículos automotores en el Territorio Nacional', publicada el 21 de mayo de 2020.

## Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 3625 de 2020:

ARTÍCULO 16. Los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), que a la entrada en vigencia de los Certificados de Revisión Técnico- Mecánica y de Emisiones Contaminantes, conforme a lo dispuesto en la Resolución 4776 de 2016, deberán reportar a la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte con el fin de proceder a su destrucción; certificados que serán anulados en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).



ARTÍCULO 17. <Artículo compilado en el artículo 3.3.5.2.4 de la Resolución 2022304004529 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Los Centros de Diagnóstico Automotor y el número de capacidad efectiva de revisión por hora autorizada.



ARTÍCULO 18. <Artículo compilado en el artículo 3.3.5.2.5 de la Resolución 2022304004529 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El concesionario encargado de la operación del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), para dar cumplimiento a lo previsto en el parágrafo primero del artículo [50](#) y parágrafo primero del artículo [11](#) de la presente resolución.

## Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución 26985 de 2021, 'por la cual se modifican los formatos de resultados de pruebas de emisiones contaminantes virtual, para vehículos automotores en el territorio nacional', publicada el 29 de junio de 2021.

## Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 3625 de 2020:

ARTÍCULO 18. El concesionario encargado de la operación del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), para dar cumplimiento a lo previsto en el parágrafo 1o. del artículo 11 de la presente resolución en un término no mayor a un (1) año, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución.



ARTÍCULO 19. <Artículo compilado en el artículo 3.3.5.2.6 de la Resolución 2022304004529 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Los Centros de Diagnóstico Automotor y el número de capacidad efectiva de revisión por hora autorizada.



ARTÍCULO 20. <Artículo derogado por el artículo 9.2.1 de la Resolución 20223040045295 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La presente resolución empieza a regir a partir del día 1 de julio de 2021.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) que a la entrada en el inventario Certificados de Revisión Técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, conforme al artículo 1o. del Decreto Legislativo 569 de 2006, y deroga las Resoluciones 5623 de 2006, 5111 de 2006, y 3625 de 2020, podrán seguir utilizando el Formato Uniforme de Resultados (FUR) dispuesto en la Resolución número 511 de 2006, hasta el 30 de septiembre de 2020.

No obstante lo anterior y en caso de agotarse el inventario con anterioridad al 30 de septiembre de 2020, los Centros de Diagnóstico Automotor podrán utilizar el Formato Uniforme de Resultados Virtual Técnico-mecánica y de emisiones contaminantes virtual conforme a lo establecido en la presente resolución.

De igual forma, el Formato Uniforme de Resultados (FUR) dispuesto en la Resolución número 511 de 2006, únicamente podrá utilizarse hasta el 30 de septiembre de 2020.

#### Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 2 de la Resolución 7155 de 2020, 'por la cual se modifican los artículos 1o. y 2o. del Decreto Legislativo 569 de 2006, y deroga las Resoluciones 5623 de 2006, 5111 de 2006, y 3625 de 2020, por la cual se adopta el Formato Uniforme de Resultados Virtual Técnico-mecánica y de emisiones contaminantes virtual, para vehículos automotores en el Territorio Nacional', publicada el 20 de mayo de 2020.

#### Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 3625 de 2020:

ARTÍCULO 20. La presente resolución empezará a regir a los treinta (30) días calendario siguientes a su publicación en el Diario Oficial, para los Centros de Diagnóstico Automotor, así como los trámites que ante ellos se efectúen, con ocasión de la entrada en vigencia del artículo 7o. del Decreto Legislativo 569 de 2020, y deroga las Resoluciones 5623 de 2006, 5111 de 2006, y 3625 de 2020.



ARTÍCULO 21. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Ángela María Orozco Gómez

ANEXO.

#### ANEXO TÉCNICO NÚMERO UNO (1)

##### 1. FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS –FUR

El Formato Uniforme de Resultados- FUR recoge la información general del vehículo automotor, de las pruebas y la inspección visual realizada dentro del proceso de la Revisión Técnico- mecánica y de Emisiones de Diagnóstico Automotor registrados por el Ministerio de Transporte.

Con carácter informativo, los Centros de Diagnóstico Automotor deberán entregar al propietario, por escrito, el Formato Uniforme de Resultados- FUR, siempre que se cumpla el proceso, sin importar que el vehículo automotor esté o no registrado en el inventario.

La aplicación del Formato Uniforme de Resultados- FUR es conforme a lo establecido en la Norma Técnica de Diagnóstico Automotor para vehículos automotores o aquellas que las actualicen, modifiquen o sustituyan, previa adopción del Formato Uniforme de Resultados Virtual Técnico-mecánica y de emisiones contaminantes virtual.

a. Nombre del documento “Formato Uniforme de Resultados –FUR”.

b. Número del FUR: Número consecutivo asignado por el sistema de software autorizado por el Ministerio de Transporte para el Diagnóstico Automotor, número que debe estar integrado por la siguiente estructura:



El número del FUR contara de 10 caracteres numéricos, los primeros 3 números para identificación será único mientras conserve su registro, seguido de 2 números para identificación del proveedor de software será único mientras conserve su autorización ante el Ministerio de Transporte y finalmente 5 números impresos por cada CDA de manera anual.

Si llegase el caso en que los números asignados como caracteres numéricos para: identificación del consecutivo de los FUR impresos, no son suficientes, se podría adoptar una casilla adicional a las a software.

Nota. Este número del FUR entrará a regir una vez se cuente con la conectividad del Centro de Día Único Nacional de Tránsito para el cargue automático del Formato Uniforme de Resultados –FUR.

c. En el costado izquierdo del formato, el diseño del escudo de la República de Colombia (1.2 cm de ancho x 1.5 cm de alto), acompañado de los textos: República de Colombia y Ministerio de Transporte.

d. Emblema impreso “Vigilado SuperTransporte” (3.5 cm de ancho x 1.5 cm de alto) de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 1073 de 2015, los cuales se podrán modificar o sustituyan.

e. Logotipo e información del Centro de Diagnóstico Automotor- CDA en un espacio máximo de 10x10 cm para contener: nombre del establecimiento de comercio, NIT, teléfono, correo electrónico, dirección, ciudad y departamento, y Acreditación de Colombia – ONAC, en dimensiones y colores conforme al Reglamento del uso del logo del ONAC.

f. La información general, en la cual se contara con los datos del propietario, tenedor o poseedor y la información del vehículo.

En campo de kilometraje se debe registrar el que presenta el vehículo, en el momento de la inspección. Si el vehículo no funciona debe registrar “NO FUNCIONAL”.

g. Los resultados de las pruebas mecanizadas realizadas de acuerdo con los métodos dispuestos por el Decreto 1073 de 2015.

h. Medición de intensidad de luces bajas, altas, antiniebla/exploradoras, e inclinación de las luces bajas.

i. Emisiones de gases por tipo de motor existente en el vehículo, por ejemplo: OTTO 4T o 2T o Diésel.

j. Listados para los defectos detectados por inspección mecanizada y sensorial junto con su correspondiente descripción, presente anexo técnico.

k. Los resultados numéricos expresados en unidades, deben tener dos cifras significativas decimales y una cifra significativa decimal y los resultados expresados en centenas y en adelante no se expresarán con decimales.

l. Para el redondeo se deben tener en cuenta los lineamientos de la NTC 3711 o el dictamen de aprobación de la NTC.

m. Para los números de los FUR asociados al vehículo para la revisión, se deberá incluir fecha y hora de la revisión.

n. Numero consecutivo del FUR: Número consecutivo asignado por el sistema RUNT con un prefijo de identificación.

o. En caso de tratarse de un vehículo para la enseñanza automovilística, que se incluya dentro de la categoría de vehículos contaminantes para la revisión de las adaptaciones, de igual manera, se deberán llenar todos los espacios reservados para la revisión de las adaptaciones.

p. El registro fotográfico de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes o revisión técnica de vehículos eléctricos, en virtud de lo reglado en la Ley 1964 de 2019, serán de 7 cm de alto por 8 cm de ancho, manteniendo una calidad óptima en definición y resolución y en todo caso que se garantice que sea legible.

q. Relación de los equipos y periféricos utilizados durante la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.



|            |   |
|------------|---|
| 1.1.1.6.4  | La existencia de fisuras, impactos o láminas adheridas, publicidad o adhesivos que dificulten el campo de visión mínima del conductor.  |
| 1.1.1.6.5  | La inexistencia o mal funcionamiento de los mecanismos de accionamiento de los vehículos de transporte público o especial de pasajeros.   |
| 1.1.1.6.6  | La inexistencia o mal funcionamiento de los mecanismos de accionamiento de los vehículos particulares.  |
| 1.1.1.6.7  | Vidrios que no sean transparentes en los vehículos de transporte público o urbano.  |
| 1.1.1.7.1  | Mal estado de los anclajes y demás elementos para sujetar los contenidos.   |
| 1.1.1.7.2  | La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas de carga para camiones o furgones.   |
| 1.1.1.7.3  | Puertas o compuertas de carga que no dispongan de los cierres adecuados para resistir las fuerzas normales que actúan en su movilización.   |
| 1.1.2.8.1  | Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.  |
| 1.1.2.8.2  | El número de sillas excede con lo estipulado en la licencia de tránsito.  |
| 1.1.2.8.3  | Elementos deteriorados, sueltos o con riesgo de desprendimientos que puedan ocupar el espacio del vehículo (Asideros, manijas, y portaequipaje).  |
| 1.1.2.8.4  | La existencia en el interior del habitáculo o cabina de partes puntiagudas que puedan dañar a los ocupantes del vehículo.   |
| 1.1.2.8.5  | Estado deficiente de las sillas o tapicería (Rota, cortada, descocidos) en vehículos especiales de pasajeros.   |
| 1.1.2.8.6  | Sillas, carteras y tapizados en mal estado (Rota, cortada, descocidos) en vehículos especiales de pasajeros.  |
| 1.1.2.8.7  | Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.   |
| 1.1.2.8.8  | Estado o funcionamiento deficiente del sistema de cierre y apertura de puercas para el conductor cuando aplique.  |
| 1.1.2.8.9  | La inexistencia, mala sujeción o el mal funcionamiento de los timbres o bocinas en los vehículos de servicio público de transporte colectivo de pasajeros.                              |
| 1.1.2.8.10 | Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que puedan representar peligro para los ocupantes del vehículo.   |
| 1.1.2.8.11 | Tubos de escape en el habitáculo o cabina de los pasajeros o conductor.   |
| 1.1.2.8.12 | Batería ubicada en el habitáculo de pasajeros o del conductor.  |
| 1.1.2.9.1  | Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre evidente en el área de la correa).   |
| 1.1.2.9.2  | Anclajes o sistemas de broche con materiales diferentes a metálicos (no de aluminio, plástico o con hebilla plástica).  |
| 1.1.2.10.1 | La inexistencia de los elementos de control de velocidad y tipos de alarma para los vehículos de transporte público de pasajeros por carretera, vehículos escolares).                   |
| 1.1.2.10.2 | La no ubicación de la alarma o dispositivo sonoro en la parte delantera de la cabina dispuesta para los pasajeros y no audible para el conductor del vehículo.                          |
| 1.1.2.10.3 | La no ubicación de la pantalla digital en la parte superior delantera del vehículo para los pasajeros.  |
| 1.1.2.10.4 | El mal funcionamiento del sistema de chequeo que no permita verificar e información digital, al ser activado en estado de reposo, de acuerdo con el tipo de alarma.                     |
| 1.1.2.10.5 | La inexistencia de la calcomanía reglamentada para informar sobre la existencia de velocidad a los usuarios de los vehículos de transporte público de pasajeros empresarial y escolar). |
| 1.1.3.11.1 | La existencia de algún tipo de dispositivo o accesorio diseñado para producir interferencias a los sistemas de bajo y de frenos de aire.  |
| 1.1.3.11.2 | Ausencia o defectos como perforaciones no originales o fisuras de los sistemas de frenos de aire.   |

|             |   |
|-------------|---|
| 1.1.3.11.3  | Presencia de resonadores en el sistema de escape de gases.  |
| 1.1.3.12.1  | El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.   |
| 1.1.4.13.1  | El no funcionamiento de los comandos que encienden y conmutan las luc   |
| 1.1.4.13.2  | Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o vid cualquier luz direccional.   |
| 1.1.4.13.3  | Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o vid cualquiera de la(s) luz (luces) de parada o freno.                                   |
| 1.1.4.13.4  | Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o (luces) de reversa.  |
| 1.1.4.13.5  | Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o vid cualquiera de la(s) luz (luces) de estacionamiento.                                  |
| 1.1.4.13.6  | Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o vi posición.<br>NOTA: La cantidad y especificaciones de dichas luces son las que establ  |
| 1.1.4.13.7  | El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrument altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).                                  |
| 1.1.4.13.8  | Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehícul pasajeros.   |
| 1.1.4.13.9  | Falla total de las luces interiores en vehículos de servicio público de pasa  |
| 1.1.4.13.10 | Inexistencia de las señales reflectivas reglamentarias, de acuerdo con las  |
| 1.1.4.13.11 | Mal estado o el no funcionamiento de la luz que indica que se encuentra l los vehículos públicos de servicio individual urbano. (Ejemplo: Taxis).             |
| 1.1.4.13.12 | Testigos o indicadores encendidos en el tablero de instrumentos que indi  |
| 1.1.4.13.13 | Cantidad o número de luces mínimas reglamentarias y/o color de luz emi la reglamentación vigente o disposiciones legales.                                     |
| 1.1.4.13.14 | Existencia de luces exploradoras traseras.  |
| 1.1.4.13.15 | Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las d original del fabricante.  |
| 1.1.4.13.16 | Inexistencia o mal funcionamiento del dispositivo de control de velocidad público de pasajeros en los que aplique, de acuerdo a la reglamentación competente. |
| 1.1.4.14.1  | La intensidad en algún haz de luz baja, es inferior a los 2,5 Klux a 1 m ó  |
| 1.1.4.14.2  | La intensidad sumada de todas las luces que se puedan encender simultár los 225 klux a 1 m de distancia o 360 lux a 25 m                                      |
| 1.1.4.14.3  | La desviación de cualquier haz de luz en posición de bajas está por fuera horizonte y 3.5% la desviación hacia el piso  |
| 1.1.4.15.1  | La inexistencia de una (1) Salida de Emergencia en vehículos de trans pasajeros sin incluir el conductor.   |
| 1.1.5.15.2  | La inexistencia del número de salidas adicionales requeridas para vehícul pasajeros con capacidad superior a 15 pasajeros sin incluir el conductor.           |
| 1.1.5.15.3  | La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda “SALIDA DI de la misma.   |
| 1.1.5.15.4  | La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la venta Emergencia.  |
| 1.1.5.15.5  | Empuñadura exterior de la puerta, dispuesta como salida de emergenci pavimento (piso).  |
| 1.1.5.15.6  | La puerta dispuesta como Salida de Emergencia no abre hacia afuera del existen obstáculos que impidan el cumplimiento de su función.                          |

|            |   |
|------------|---|
| 1.1.5.15.7 | La inexistencia o mal funcionamiento del mecanismo de control man vehículo está dotado de escotillas eyectables dispuestas como Salida de Emergencia.   |
| 1.1.6.16.1 | Los vehículos cuyas emisiones de gases de escape tengan concentrac establecidas por los requisitos legales ambientales definidas por las autor  |
| 1.1.6.17.1 | El uso de tubos de escape de descarga horizontal en vehículos diésel diseñados para transportar más de diecinueve (19) pasajeros que tran vehículos deben estar dirigidos hacia arriba y efectuar su descarga a una : centímetros por encima del techo de la cabina del vehículo. Este ítem es aplicable solo a 1 |
| 1.1.6.17.2 | Roturas, perforaciones o salidas adicionales al diseño del vehículo o dif del sistema escape.<br>NOTA: Algunos diseños de sistemas de escape en vehículos, tienen un p  |
| 1.1.6.18.1 | Los vehículos cuyas emisiones de ruido superen los niveles de presi vigente.  |
| 1.1.7.19.1 | Carrera o movimiento de los dispositivos de accionamiento del sistema d   |
| 1.1.7.19.2 | Retorno inadecuado del pedal.   |
| 1.1.7.19.3 | Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.   |
| 1.1.7.20.1 | Mandos, fondos, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de des   |
| 1.1.7.20.2 | Inexistencia o inoperancia de freno de estacionamiento.   |
| 1.1.7.21.1 | Bomba de vacío deteriorada o con riesgo de desprendimiento.   |
| 1.1.7.21.2 | Compresor deteriorado o con riesgo de desprendimiento.  |
| 1.1.7.21.3 | Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, pone en marcha el dispositivo de aviso.   |
| 1.1.7.21.4 | Pérdida de aire que provoca un descenso apreciable de la presión o vacío cuando no se está aplicando el freno.  |
| 1.1.7.21.5 | Inexistencia de un dispositivo capaz de indicar los límites de la presión o   |
| 1.1.7.22.1 | Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (   |
| 1.1.7.22.2 | Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático.   |
| 1.1.7.23.1 | Montaje con riesgo de desprendimiento.  |
| 1.1.7.23.2 | Goteo continuo de aceite del compresor.   |
| 1.1.7.23.3 | Descarga visible de fluido hidráulico en los frenos mixtos.   |
| 1.1.7.24.1 | Tanques o depósitos de presión excesivamente corroídos, con pérdidas y  |
| 1.1.7.24.2 | Dispositivo de purga inoperante (si no es automático).  |
| 1.1.7.25.1 | Válvulas de aislamiento o de cierre automáticas deterioradas o con pérdic   |
| 1.1.7.26.1 | Servofreno deteriorado o con fugas.   |
| 1.1.7.26.2 | Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdidas o con ries   |
| 1.1.7.26.3 | Cantidad de líquido de frenos por fuera de los niveles indicados.   |
| 1.1.7.26.4 | Ausencia de la tapa del depósito de líquido de frenos.  |
| 1.1.7.27.1 | Pérdidas de líquido en los tubos, mangueras o en las conexiones.  |
| 1.1.7.27.2 | Tubos o mangueras deterioradas, dañados, deformados o excesivamente desprendimiento.  |
| 1.1.7.28.1 | Cilindros con fugas visibles o con riesgo de desprendimiento (falta de tor  |
| 1.1.7.29.1 | Válvula con fugas visibles o con riesgo de desprendimiento.   |
| 1.1.7.30.1 | Eficacia de frenado inferior al 50%.  |
| 1.1.7.30.2 | Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior   |
| 1.1.7.31.1 | Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje,   |

|              |   |
|--------------|---|
| 1.1.7.31.2   | Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, 20% y 30% |
| 1.1.8.32.1   | Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la Suspensión.           |
| 1.1.8.32.2   | Elementos de la Suspensión rotos, deformados o con excesiva corrosión.              |
| 1.1.8.32.3   | Inexistencia de alguno de los amortiguadores.                                       |
| 1.1.8.32.4   | Fugas visibles o audibles en los amortiguadores.                                    |
| 1.1.8.32.5   | Inexistencia o mal estado de los topes de Suspensión.                               |
| 1.1.8.32.6   | Mal estado o fijación defectuosa de muelles, resortes, tijeras, espirales, b        |
| 1.1.8.32.7   | Barra estabilizadora mal anclada o fracturada, cuando sea aplicable.                |
| 1.1.8.32.8   | Tirantes o brazos de la Suspensión deformados o con riesgo de desprendi             |
| 1.1.8.32.9   | Inexistencia o ruptura de los guardapolvos de las rótulas de Suspensión.            |
| 1.1.8.33.1   | Adherencia registrada en cualquier rueda inferior al 40%.                           |
| 1.1.9.34.1   | La inexistencia del Taxímetro, para los vehículos que estén obligados a u           |
| 1.1.9.34.2   | Error en la medida de distancia, por fuera de $\pm 2\%$ , tomada en una distan      |
| 1.1.9.34.3   | Error en la medida de tiempo, por fuera de $\pm 2\%$ , tomada en un tiempo cu       |
| 1.1.9.34.4   | El Taxímetro está ubicado en un sitio donde no es visible para cualquier j          |
| 1.1.10.35.1  | Fijación defectuosa o riesgo de desprendimiento en cualquiera de los eler           |
| 1.1.10.35.2  | Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que confo             |
| 1.1.10.35.3  | Guardapolvos inexistentes o rotos.  |
| 1.1.10.35.4  | Fugas visibles sin goteo continuo en el sistema hidráulico de Dirección.            |
| 1.1.10.35.5  | Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de Dirección.                     |
| 1.1.10.36.1  | Desviación lateral en el primer eje superior a $\pm 10$ [m/km].                     |
| 1.1.10.36.2  | Desviación lateral para los demás eje superior a $\pm 10$ [m/km].                   |
| 1.1.11.37.1  | Falta de una o más tuercas, espárragos, tornillos, o pernos en cualquier ru         |
| 1.1.11.37.2  | Deformaciones excesivas en cualquiera de los rines.                                 |
| 1.1.11.37.3  | Fisuras en cualquiera de los rines.   |
| 1.1.11.37.4  | Inexistencia de algún rin o llanta en los vehículos que usen más de dos ru          |
| 1.1.11.37.5  | Deterioro, deformaciones, fisuras o riesgo de desprendimiento en los aro            |
| 1.1.11.37.6  | Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de                |
| 1.1.11.37.7  | Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las            |
| 1.1.11.37.8  | Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servici          |
| 1.1.11.37.9  | Despegue o rotura en las bandas laterales de una o más llantas.                     |
| 1.1.11.37.10 | Protuberancias, deformaciones, despegue o rotura en la banda de rodami              |
| 1.1.11.37.11 | En cualquiera de las llantas con banda de rodamiento regrabadas, a excep            |
| 1.1.12.38.1  | Pérdidas de aceite sin goteo continuo.  |
| 1.1.12.38.2  | Pérdidas de aceita con goteo continuo.  |
| 1.1.12.38.3  | Mal estado, mala distribución y/o sujeción de cualquier componente del s            |
| 1.1.12.38.4  | Batería con soporte suelto o con riesgo de desprendimiento.                         |
| 1.1.12.38.5  | Fugas en el sistema de refrigeración.   |
| 1.1.13.39.1  | Mala fijación, deterioro excesivo, fugas, riesgo de desprendimiento del d           |

|             |  |
|-------------|--|
| 1.1.14.40.1 | Juegos mecánicos (holguras) excesivos en las juntas del cardan.      |
| 1.1.14.40.2 | Pérdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o caja.      |
| 1.1.14.40.3 | Pérdidas de aceite con goteo continuo en la transmisión o caja.      |
| 1.1.14.40.4 | Existencia de holguras excesivas en los elementos de la transmisión. |
| 1.1.14.40.5 | Inexistencia de protector para desprendimiento del cardan trasero.   |

## 2.1.2 Revisión para motocicletas y motociclos:

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN   |
|------------|---|
| 1.2.1.1.1  | Partes exteriores en mal estado (flojas, sueltas), que presenten peligro para el conductor.   |
| 1.2.1.1.2  | Presencia de aristas o bordes cortantes exteriores en el vehículo.  |
| 1.2.1.1.3  | Roce o interferencia entre las llantas y el guardabarros, chasis o suspensión.  |
| 1.2.1.1.4  | Corrosión exterior en elementos diferentes al chasis.   |
| 1.2.1.1.5  | Corrosión en chasis.  |
| 1.2.1.1.6  | Roturas, perforaciones, desacoples o inexistencia del sistema de escape.  |
|            | NOTA: Algunos diseños del sistema de escape en motocicletas, tienen un escape que puede considerarse defecto.   |
| 1.2.1.2.1  | La inexistencia de cualquiera de los dos espejos retrovisores funcionales.  |
| 1.2.1.2.2  | Mal estado o fijación deficiente del (los) espejo(s) retrovisor(es).  |
| 1.2.2.3.1  | Sillín y/o reposapiés mal anclados o con riesgo de desprendimiento.   |
| 1.2.3.4.1  | Existencia de algún tipo de dispositivo o accesorio diseñado para producir ruido excesivo.  |
| 1.2.3.5.1  | El no funcionamiento o inexistencia de la bocina, pito o dispositivo acústico.  |
| 1.2.4.6.1  | El no funcionamiento o inexistencia de los comandos que encienden o controlan las luces.  |
| 1.2.4.6.2  | Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o vidrios) de las luces direccionales.   |
| 1.2.4.6.3  | Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o vidrios) de las luces de parada o freno.   |
| 1.2.4.6.4  | Mal estado o el no funcionamiento de las luces del tablero de instrumentos.   |
| 1.2.4.6.5  | Color de luz emitido diferente o en cantidad inferior a la estipulada en las normas aplicables vigentes.  |
| 1.2.4.7.1  | La intensidad de la luz menor a 2,5 klux a 1 m o 4 lux a 25 m. Se debe aplicar a las luces de freno y direccionales.                                      |
| 1.2.4.7.2  | La desviación de cualquier haz de luz en posición de bajas está por fuera de la especificación, siendo 0 el horizonte y 3.5% la desviación hacia el piso. |
| 1.2.5.8.1  | Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas en las normas aplicables vigentes.   |
| 1.2.6.9.1  | Carrera o movimiento de los dispositivos de accionamiento del Sistema de Frenos.  |
| 1.2.6.10.1 | Retorno inadecuado del pedal/palanca del freno trasero y/o delantero.   |
| 1.2.6.10.2 | Inoperancia total del freno en alguna de las ruedas.  |
| 1.2.6.11.1 | Fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento.  |
| 1.2.6.12.1 | Cilindro maestro (bomba de freno) deteriorado, con fuga de líquido o con nivel bajo.  |
| 1.2.6.12.2 | Cantidad de líquido de frenos por fuera de los niveles indicados.   |
| 1.2.6.12.3 | Ausencia de la tapa del depósito de líquido de frenos.  |
| 1.2.6.13.1 | Pérdidas de líquido en los tubos, mangueras o en las conexiones.  |
| 1.2.6.13.2 | Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente flexibles.  |
| 1.2.6.14.1 | Mordazas de freno con fugas visibles o con riesgo de desprendimiento (frenos de disco).   |
| 1.2.6.15.1 | Eficacia de frenado inferior al 30%.  |
| 1.2.7.16.1 | Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la Suspensión.   |

|             |  |
|-------------|--|
| 1.2.7.16.2  | Elementos de la Suspensión en mal estado (amortiguadores, rodamientos de tijera, pasador) deformados, con juegos excesivos o corrosión.            |
| 1.2.7.16.3  | Inexistencia de alguno de los amortiguadores.  |
| 1.2.7.16.4  | Fugas visibles en los amortiguadores.  |
| 1.2.8.17.1  | Fijación defectuosa con riesgo de desprendimiento en cualquiera de los e   |
| 1.2.9.18.1  | Falta alguna de las tuercas, en cualquier rueda de la motocicleta.   |
| 1.2.9.18.2  | Deformaciones en cualquiera de los rines.  |
| 1.2.9.18.3  | Fisuras en cualquiera de los rines.  |
| 1.2.9.18.4  | Despegue o rotura en las bandas laterales de una o más llantas.  |
| 1.2.9.18.5  | Protuberancias, deformaciones, despegue o rotura en la banda de rodamie  |
| 1.2.9.18.6  | Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las mm o inferior a las marcas de desgaste especificadas por los fabricantes. |
| 1.2.10.19.1 | La inexistencia o no funcionamiento de los soportes de estacionamiento.  |
| 1.2.11.20.1 | Pérdidas de aceite sin goteo continuo.   |
| 1.2.11.20.2 | Pérdidas de aceite con goteo continuo.   |
| 1.2.11.20.3 | Mal estado del cableado eléctrico.   |
| 1.2.11.20.4 | Fugas en el sistema de refrigeración, cuando aplique.  |

### 2.1.3 Revisión de remolques:

| CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN   |
|-----------|---|
| 1.3.1.1.1 | Partes mal ensambladas o que se proyecten fuera del vehículo.   |
| 1.3.1.1.2 | Mal estado de los elementos de sujeción de la carrocería.   |
| 1.3.1.1.3 | Roce o interferencia entre las llantas y el guardabarros carrocería o Suspe   |
| 1.3.1.1.4 | Corrosión en carrocería.  |
| 1.3.1.1.5 | Presencia de fisuras cortes, dobleces o corrosión de los largueros y traves   |
| 1.3.1.2.1 | La inexistencia de los sistemas mecánicos, neumáticos y eléctricos de acc   |
| 1.3.1.2.1 | Soporte o broche con riesgo de desplazamiento o desprendimiento.  |
| 1.3.1.3.1 | Mal estado de los anclajes y demás elementos para sujetar los contenedo   |
| 1.3.1.3.2 | La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas de carga.  |
| 1.3.2.4.1 | Existencia de algún tipo de dispositivo o accesorio diseñado para produci   |
| 1.3.3.5.1 | Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o vid (luces) direccionales traseras.  |
| 1.3.3.5.2 | Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o vid cualquiera de la(s) luz (luces) de parada y freno.                         |
| 1.3.3.5.3 | Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o vid cualquiera de la(s) luz (luces) de reversa.                                |
| 1.3.3.5.4 | Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o v (luces) de estacionamiento.  |
| 1.3.3.5.5 | Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o vid las luces de delimitadoras, cuando sea aplicable. (véase el numeral 3.1.8) |
| 1.3.3.5.6 | Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o vid los “cocuyos”. (véase numeral 3.1.8)                                       |
| 1.3.3.5.7 | Cantidad o número de luces mínimas reglamentarias y/o color de luz emi la reglamentación vigente o disposiciones legales.                           |
| 1.3.4.6.1 | Pérdida de aire que provoca un descenso apreciable de la presión o vacío freno.   |



|            |   |
|------------|---|
| 1.3.4.7.1  | Montaje con riesgo de desprendimiento.  |
| 1.3.4.8.1  | Pérdidas de líquido en los tubos, mangueras o en las conexiones.  |
| 1.3.4.9.1  | Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente   |
| 1.3.4.10.1 | Válvula con fugas visibles o con riesgo de desprendimiento.   |
| 1.3.5.11.1 | Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la Suspensión.   |
| 1.3.5.11.2 | Elementos de la Suspensión rotos, deformados o con excesiva corrosión.  |
| 1.3.5.11.3 | Inexistencia o mal estado de los topes de Suspensión.   |
| 1.3.5.11.4 | Mal estado o fijación defectuosa de muelles, resortes, tijeras, espirales, b  |
| 1.3.6.12.1 | Falta de una o más tuercas, espárragos, tornillos, o pernos en cualquier ru   |
| 1.3.6.12.2 | Deformaciones excesivas en cualquiera de los rines.   |
| 1.3.6.12.3 | Fisuras en cualquiera de los rines.   |
| 1.3.6.12.4 | Deterioro, deformaciones, fisuras o riesgo de desprendimiento en los aro  |
| 1.3.6.12.5 | Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las mm o es inferior a las marcas de desgaste especificadas por los fabricante |
| 1.3.6.12.6 | Despegue o rotura en las bandas laterales de una o más llantas.   |
| 1.3.6.12.7 | Protuberancias, deformaciones, despegue o rotura en la banda de rodamic   |

#### 2.1.4 Revisión para motocarros:

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN  |
|------------|--|
| 1.4.1.1.1  | Presencia de aristas o bordes cortantes exteriores en el vehículo.   |
| 1.4.1.1.2  | Cierre inadecuado de puertas, y/o tapa motor cuando aplique.   |
| 1.4.1.1.3  | Cierre inadecuado de compuertas de carga o bodega- cuando aplique.   |
| 1.4.1.1.4  | Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), q usuarios de la vía.   |
| 1.4.1.1.5  | Mal estado de los elementos de sujeción de la carrocería al chasis.  |
| 1.4.1.1.6  | Roce o interferencia entre las llantas y el guardabarros, carrocería o Susper  |
| 1.4.1.1.7  | Corrosión o mal estado de la carrocería.   |
| 1.4.1.1.8  | Perforaciones que permitan la entrada de agua o gases en el habitáculo de p  |
| 1.4.1.1.9  | Roturas, perforaciones, desacople o inexistencia del sistema de escape.<br>NOTA: Algunos diseños de sistemas de escape en vehículos, tienen un pec |
| 1.4.1.1.10 | Presencia de fisuras cortes, dobleces o corrosión de los largueros y travesa   |
| 1.4.1.1.11 | Mal estado de parachoques y/o defensas.  |
| 1.4.1.1.12 | Parachoques y defensa en mal estado.   |
| 1.4.1.2.1  | Vidrios que distorsionan y/o deforman el campo mínimo de visión del con  |
| 1.4.1.2.2  | Inexistencia de alguno de los parabrisas o de los vidrios móviles.   |
| 1.4.1.2.3  | Inexistencia de algún vidrio fijo diferente a los parabrisas.  |
| 1.4.1.2.4  | La existencia de fisuras, impactos o láminas adheridas, publicidad o adhesi dificulten el campo de visión del conductor.                           |
| 1.4.1.2.5  | La inexistencia o mal funcionamiento de los mecanismos de accionamiento  |
| 1.4.1.2.6  | Inexistencia o mal funcionamiento de los limpiabrisas delanteros.  |
| 1.4.1.3.1  | La inexistencia de cualquiera de los dos espejos retrovisores funcionales.   |
| 1.4.1.3.2  | Mal estado o fijación deficiente del (los) espejo(s) retrovisor(es).   |
| 1.4.1.4.1  | Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.   |
| 1.4.1.4.3  | Holgura con riesgo de desprendimiento de la rueda de repuesto.   |

|           |  |
|-----------|--|
| 1.4.1.5.1 | Mal estado de los anclajes y demás elementos para sujetar la carga cuando          |
| 1.4.1.5.2 | La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas de carga pa furgones. |
| 1.4.1.5.3 | Puertas o compuertas de carga que no dispongan de los cierres adecuados p          |

#### 2.1.5 Adaptaciones para vehículos utilizados para impartir la enseñanza automovilística:

| CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN  |
|-----------|--|
| 1.5.1.1.1 | Inexistencia o mal funcionamiento del doble mando de freno.  |
| 1.5.1.2.1 | Inexistencia o mal funcionamiento de doble pedal de freno y embrague.  |
| 1.5.1.2.2 | Inexistencia de doble juego de espejos retrovisores interiores.  |
| 1.5.1.3.1 | Inexistencia o mal funcionamiento de doble pedal de freno y embrague.  |
| 1.5.1.3.2 | Inexistencia doble juego de espejos exteriores.  |
| 1.5.1.4.1 | La pintura del vehículo cuenta con un color diferente al blanco en su parte  |
| 1.5.1.4.2 | Ausencia o ilegibilidad en la parte anterior y posterior del vehículo de l cortadas en material retrorreflectivo con dimensiones mínimas de ocho (8) de alto, por cuatro (4) centímetros de ancho. |
| 1.5.1.4.3 | Ausencia o ilegibilidad del logotipo y razón social del Centro de Enseñanz telefónico.   |

#### 2.1.6 Tercera placa para vehículos de Servicio Público:

| CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN  |
|-----------|--|
| 1.6.1.1.1 | La inexistencia de la placa impresa en los vehículos de servicio público en  |
| 1.6.1.1.2 | La ubicación de la placa en la parte externa lateral en lugar diferente a la p caso de los vehículos clase bus, buseta y microbús.                                   |
| 1.6.1.1.3 | La ubicación de la placa en la parte externa lateral en lugar diferente a la p en el caso de los vehículos clase automóvil o camioneta.                              |
| 1.6.1.1.4 | La ubicación de la placa en la parte externa lateral en lugar diferente a la p delanteras en el caso de los vehículos tipo campero.                                  |
| 1.6.1.1.5 | La ubicación de la placa en la parte externa lateral en lugar diferente a la p de los vehículos de transporte de carga.  |
| 1.6.1.1.6 | La ubicación de la placa en el techo en lugar diferente al eje longitudinal d del vehículo (debe estar colocada en cualquier punto a lo largo de transversalmente)   |
| 1.6.1.1.7 | La ubicación de la placa en la parte externa lateral en lugar diferente a vehículo en los vehículos de servicio público de transporte masivo, tipo art biarticulado. |

## 2.2 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4231.

### 2.2.1 Condiciones Anormales Diésel:

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN   |
|------------|---|
| 2.1.1.1.1  | Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple y silenciador del sistema  |
| 2.1.1.1.2  | Salidas adicionales en el sistema de escape diferentes a las de diseño original   |
| 2.1.1.1.3  | Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.  |
| 2.1.1.1.4  | Ausencia de tapones de combustible o fugas en el mismo.   |
| 2.1.1.1.5  | Instalación de accesorios o deformaciones en el tubo de escape que no permitan  |
| 2.1.1.1.6  | Incorrecta operación del sistema de refrigeración, cuya verificación se hará consistir en verificación de fugas, verificación del estado del ventilador del sistema, los alabes del ventilador a altas revoluciones o elementos con sujeción inadecuada, entre otros. |
| 2.1.1.1.7  | Ausencia o incorrecta instalación del filtro de aire.   |
| 2.1.1.1.8  | Activación de dispositivos instalados en el Motor o en el vehículo que alteren o tengan como efecto la modificación de los resultados de la prueba de operación, de ser desactivados antes de la siguiente prueba, el vehículo es rechazado por                       |
| 2.1.1.1.9  | Durante la medición no se alcanza la velocidad gobernada antes de 5 segundos  |
| 2.1.1.1.10 | Indicación de mal funcionamiento del motor.   |
| 2.1.1.1.11 | Incumplimiento de niveles máximos permitidos por la autoridad competente  |
| 2.1.1.1.12 | La diferencia aritmética entre el valor mayor y menor de opacidad de las (NTC4231)  |
| 2.1.1.1.13 | Falla súbita del motor y /o sus accesorios.   |

## 2.3 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4983.

### 2.3.1 Condiciones Anormales Gasolina:

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN   |
|------------|---|
| 3.1.1.1.1  | Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple y silenciador del sistema                                  |
| 3.1.1.1.2  | Salidas adicionales en el sistema de escape diferentes a las de diseño original                                 |
| 3.1.1.1.3  | Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo.  |
| 3.1.1.1.4  | Ausencia de tapas o tapones de combustible o fugas del mismo.   |
| 3.1.1.1.5  | Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto o deformado) o ausente                                   |
| 3.1.1.1.6  | Desconexión del sistema de recirculación de gases provenientes del Cárter (de ventilación positiva del Cárter). |
| 3.1.1.1.7  | Instalación de accesorios o deformaciones en el tubo de escape que no permitan                                  |
| 3.1.1.1.8  | Incorrecta operación del sistema de refrigeración, cuya verificación se hará                                    |
| 3.1.1.1.9  | Presencia de humo negro o azul.   |
| 3.1.1.1.10 | Revoluciones fuera de rango.  |

## 2.4 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5365.

### 2.4.1 Condiciones Anormales gases motocicletas, motociclos, mototriciclos, motocarros y cuatrimotos

| CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN   |
|-----------|---|
| 4.1.1.1.1 | Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple y silenciador del sistema  |
| 4.1.1.1.2 | Salidas adicionales en el sistema de escape diferentes a las de diseño original |
| 4.1.1.1.3 | Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo                               |
| 4.1.1.1.4 | Presencia tapa llenado combustible  |
| 4.1.1.1.5 | Revoluciones fuera de rango.  |
| 4.1.1.1.6 | Salidas adicionales a las del diseño.   |
| 4.1.1.1.7 | Presencia de humo negro o azul (solo para motores 4T).                          |

## NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 6218.

### 2.4.2 Revisión para cuatrimotos, mototriciclos y cuadríciclos:

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN   |
|------------|---|
| 5.1.1.1.1  | Defectos de estado de la estructura de la carrocería  |
| 5.1.1.1.2  | Existencia de aristas o cortantes   |
| 5.1.1.1.3  | Inexistencia de la tapa del depósito de combustible o posibilidad de apertura   |
| 5.1.1.1.4  | Interferencia entre la llanta y el paso de rueda u otras partes del vehículo  |
| 5.1.1.1.5  | Fijación de parachoques defectuosa  |
| 5.1.1.1.6  | Fijación de parachoques defectuosa si existe riesgo de desprendimiento  |
| 5.1.1.1.7  | Inexistencia de algún parachoques   |
| 5.1.1.1.8  | Estado defectuoso de los reposapiés   |
| 5.1.1.1.9  | Inexistencia de los reposapiés  |
| 5.1.1.1.10 | Fijación defectuosa de cualquier elemento del carenado o accesorio  |
| 5.1.1.1.11 | Inexistencia o riesgo de desprendimiento de cualquier elemento del carenado   |
| 5.1.1.2.1  | Inexistencia de guardabarros en vehículos obligados a llevarlos   |
| 5.1.1.2.2  | Fijación defectuosa de guardabarros con riesgo de desprendimiento   |
| 5.1.1.2.3  | Defectos de estado de guardabarros que impidan su función   |
| 5.1.1.3.1  | Inexistencia de los limpiaparabrisas  |
| 5.1.1.3.2  | El limpiaparabrisas no funciona   |
| 5.1.1.3.3  | Lavaparabrisas no funciona adecuadamente  |
| 5.1.1.3.4  | Superficie insuficiente barrida por el limpiaparabrisas   |
| 5.1.1.3.5  | Pumillas defectuosas  |
| 5.1.1.3.6  | Plumillas no cumplen su función   |
| 5.1.1.3.7  | Inexistencia de las plumillas   |
| 5.1.1.4.1  | Las cerraduras y órganos de fijación, no cumplen su función   |
| 5.1.1.4.2  | Bisagras defectuosas  |
| 5.1.1.4.3  | Mecanismo cierre capot defectuoso   |
| 5.1.1.5.1  | La inexistencia de cualquiera de los dos espejos retrovisores funcionales   |
| 5.1.1.5.2  | Ubicación no reglamentaria de los retrovisores (cuando se reglamente)   |
| 5.1.1.5.3  | Estado de las superficies o fijación deficiente de cualquier espejo retrovisor que afecte la funcionalidad del mismo. |
| 5.1.1.5.4  | Deterioro de las superficies que dificulten la retrovisión (si es opcional)   |
| 5.1.1.5.5  | Fijación defectuosa o con riesgo de desprendimiento del conjunto retrovisor   |
| 5.1.1.5.6  | Vidrio inexistente o roto   |

|            |   |
|------------|---|
| 5.1.1.5.7  | Vidrios no homologados (cuando se reglamente)   |
| 5.1.1.5.8  | Lamina adhesiva no reglamentaria (cuando se reglamente)   |
| 5.1.1.5.9  | Fisura fuera del campo de visión mínimo del conductor   |
| 5.1.1.5.10 | Fisuras, impactos o deterioros en el campo de visión mínimo del conductor   |
| 5.1.2.1.1  | La capacidad de pasajeros es superior a la que figura en la documentación   |
| 5.1.2.1.2  | Fijación defectuosa con riesgo de desprendimiento   |
| 5.1.2.1.3  | Asientos inadecuados a su función o con elementos sueltos o deteriorados  |
| 5.1.2.1.4  | Inexistencia de los dispositivos de retención (agarraderos)   |
| 5.1.2.1.5  | Defectos de estado de los dispositivos de retención (agarraderos)   |
| 5.1.2.1.6  | Defectos de estado de los dispositivos de retención (agarraderos) que impiden el uso  |
| 5.1.2.2.1  | Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre evidente en el área de la correa)  |
| 5.1.2.2.2  | Estado defectuoso de los cinturones   |
| 5.1.2.2.3  | Cinturones rotos o no cumplen la función  |
| 5.1.2.2.4  | Número de puntos de anclaje no reglamentario (cuando se reglamente)   |
| 5.1.2.2.5  | Fijación defectuosa   |
| 5.1.2.2.6  | Estado defectuoso de los cinturones   |
| 5.1.2.2.7  | Anclajes o sistemas de broche con materiales diferentes a metálicos (no plástica)   |
| 5.1.2.3.1  | Presencia de adhesivos o similares en el parabrisas delantero que reduzca el campo de visión  |
| 5.1.2.4.1  | Parte rígidas, puntiagudas o cortantes en el habitáculo que puedan ocasionar lesiones   |
| 5.1.2.5.1  | Partes que pueden desprenderse y ocasionar lesiones a los ocupantes   |
| 5.1.3.1.1  | El no funcionamiento de los comandos que encienden y conmutan las luces   |
| 5.1.3.1.2  | Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o vidrios) o sistema o conjunto de luces direccionales delanteras y direccionales traseras |
| 5.1.3.1.3  | Mal estado (riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o vidrios) o conjunto de luces de parada o freno   |
| 5.1.3.1.4  | Mal estado (riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o vidrios) o conjunto de luces de reversa  |
| 5.1.3.1.5  | Mal estado (riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o vidrios) o conjunto de luces de estacionamiento  |
| 5.1.3.1.6  | Mal estado (riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o vidrios) o conjunto de luces de posición   |
| 5.1.3.1.7  | El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumento, altas, batería, aceite y falla de motor si aplica)                                 |
| 5.1.3.1.8  | Mal estado o funcionamiento parcial de las luces inferiores en los vehículos  |
| 5.1.3.1.9  | Falla total de las luces inferiores en vehículos de servicio público de pasajeros   |
| 5.1.3.1.10 | Cantidad o número de luces mínimas reglamentarias y/o color de luz emitida reglamentación vigente o disposiciones legales                                     |
| 5.1.3.1.11 | Existencia de luces exploradoras traseras   |
| 5.1.3.1.12 | Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas  |
| 5.1.3.2.1  | La intensidad en algún haz de luz baja, es inferior a los 2,5 klux a 1m o 4 klux a 2m   |
| 5.1.3.2.2  | La intensidad sumada de todas las luces que se pueden encender simultáneamente a una distancia ó 360 lux e 25m  |
| 5.1.3.2.3  | La desviación de cualquier haz de luz en posición de bajas esta por fuera del horizonte y 3.5% la desviación hacia el piso                                    |
| 5.1.3.3.1  | Numero de luces no reglamentario (cuando se reglamente)   |

|           |   |
|-----------|---|
| 5.1.3.3.2 | No funciona alguna luz o la frecuencia de pulsación es tal que el efecto es   |
| 5.1.3.3.3 | Ubicación de alguna luz no reglamentaria (cuando se reglamente)   |
| 5.1.3.3.4 | Estado de dispositivo afecta su función o existe riesgo de desprendimiento  |
| 5.1.3.3.5 | Color no reglamentario de luz emitida (cuando se reglamente)  |
| 5.1.3.3.6 | Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo reglamentariamente establecidos (cuando se reglamente) |
| 5.1.3.4.1 | Inexistencia en vehículos obligados a llevarla  |
| 5.1.3.4.2 | No funciona el sistema  |
| 5.1.3.4.3 | Si el sistema es opcional y no funciona   |
| 5.1.3.4.4 | Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo reglamentariamente establecidos                        |
| 5.1.3.5.1 | Numero de luces no reglamentario (cuando se reglamente)   |
| 5.1.3.5.2 | No funciona ninguna luz   |
| 5.1.3.5.3 | Posición de alguna luz no reglamentaria (cuando se reglamente)  |
| 5.1.3.5.4 | Estado de dispositivo que afecte su función o existe riesgo de desprendimiento  |
| 5.1.3.5.5 | Su intensidad no es apreciablemente superior a la de las luces direccionales  |
| 5.1.3.5.6 | Color no reglamentario de la luz emitida (cuando se reglamente)   |
| 5.1.3.5.7 | Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo reglamentariamente establecidos (cuando se reglamente) |
| 5.1.3.6.1 | Número de luces no reglamentario (cuando se reglamente)   |
| 5.1.3.6.2 | No funciona todas las luces delanteras o traseras   |
| 5.1.3.6.3 | Posición de alguna luz no reglamentaria (cuando se reglamente)  |
| 5.1.3.6.4 | Estado del dispositivo afecta su función o existe riesgo de desprendimiento   |
| 5.1.3.6.5 | Color no reglamentario de la luz emitida  |
| 5.1.3.6.6 | Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo reglamentariamente establecidos (cuando se reglamente) |
| 5.1.3.7.1 | Numero de señales no reglamentarios (cuando se reglamente)  |
| 5.1.3.7.2 | Número de señales traseras menores al reglamentario (cuando se reglamente)  |
| 5.1.3.7.3 | Ubicación no reglamentaria de alguna señal (cuando se reglamente)   |
| 5.1.3.7.4 | Estado de dispositivo que afecta su función o con riesgo de desprendimiento   |
| 5.1.3.7.5 | Estado de dispositivo que afecte su función o existe riesgo de desprendimiento  |
| 5.1.3.7.6 | Color y/o forma no reglamentario (cuando se reglamente)   |
| 5.1.3.8.1 | La existencia de algún tipo de dispositivo o accesorio diseñado para producir los sistemas de bajo y de frenos de aire          |
| 5.1.3.8.2 | Ausencia o defectos como perforaciones no originales o fisuras de los sistemas  |
| 5.1.3.8.3 | Presencia de resonadores en el sistema de escape de gases   |
| 5.1.3.9.1 | Inexistencia de la bocina, pito o dispositivo acústico  |
| 5.1.3.9.2 | Bocina, pito o dispositivo acústico no funciona adecuadamente   |
| 5.1.4.1.1 | Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas  |
| 5.1.5.1.1 | Cuando aplique, desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de   |
| 5.1.5.1.2 | Cuando aplique, desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de   |
| 5.1.5.1.3 | Eficacia menor de 30%   |
| 5.1.5.1.4 | Eficacia inferior al 18% en freno de estacionamiento  |
| 5.1.5.2.1 | Inexistencia o inoperancia de freno de estacionamiento  |
| 5.1.5.2.2 | Cuando aplique, sujeción insuficiente del trinquete de freno de estacionamiento   |

|            |   |
|------------|---|
| 5.1.5.2.3  | Cuando aplique, mal funcionamiento del eje de la palanca o del mecanismo                                |
| 5.1.5.2.4  | Cuando aplique, recorrido excesivo de la palanca  |
| 5.1.5.3.1  | Carrera o movimiento del pedal y/o la manigueta excesiva o insuficiente                                 |
| 5.1.5.3.2  | Retorno del pedal y/o manigueta inadecuado  |
| 5.1.5.3.3  | Revestimiento antideslizante del pedal ausente o suelto   |
| 5.1.5.3.4  | Revestimiento antideslizante del pedal desgastado   |
| 5.1.5.3.5  | Pedal y/o manigueta rota o defectuosa que impide su función   |
| 5.1.5.4.1  | Funcionamiento defectuoso del servofreno  |
| 5.1.5.4.2  | Cilindro de mando defectuoso  |
| 5.1.5.4.3  | Cilindro de mando con fuga o goteo  |
| 5.1.5.5.1  | Defectuosos, dañados, excesivamente corroídos   |
| 5.1.5.5.2  | Con riesgo de rotura  |
| 5.1.5.5.3  | Perdidas en los tubos o en las conexiones con las maniguetas  |
| 5.1.5.5.4  | Perdidas en los tubos o en las conexiones con las maniguetas con goteo continuo                         |
| 5.1.5.5.5  | Fijación incorrecta   |
| 5.1.5.5.6  | Con riesgo de rotura o desprendimiento  |
| 5.1.5.5.7  | La posición afecta su integridad  |
| 5.1.5.6.1  | Defectuosos, desgastados demasiado cortos o retorcidos  |
| 5.1.5.6.2  | Con riesgo de rotura  |
| 5.1.5.6.3  | Perdidas en los tubos flexibles o manguitos   |
| 5.1.5.6.4  | Con goteo continuo  |
| 5.1.5.6.5  | Deformaciones bajo presión  |
| 5.1.5.6.6  | Fijación Incorrecta   |
| 5.1.5.6.7  | Con riesgo de rotura o desprendimiento  |
| 5.1.5.6.8  | La posición del tubo afecta su integridad   |
| 5.1.5.7.1  | Impregnados de aceite, grasa etc.   |
| 5.1.5.7.2  | Señal de aviso de desgaste permanece activada (si aplica)   |
| 5.1.5.7.3  | Degaste de las pastas (pastillas) de freno (en freno de disco), por debajo de lo que sea visible        |
| 5.1.5.8.1  | Desgaste excesivo en superficie activa del disco  |
| 5.1.5.8.2  | Agrietados, rotos, o inseguros  |
| 5.1.5.8.3  | Impregnados de aceite, grasa etc.   |
| 5.1.5.8.4  | Anclajes defectuosos  |
| 5.1.5.8.5  | Con riesgo de desprendimiento   |
| 5.1.5.9.1  | Guayas defectuosas, enredadas, desgastadas o con corrosión excesiva                                     |
| 5.1.5.9.2  | Con riesgo de rotura  |
| 5.1.5.9.3  | Uniones de guayas o varillas defectuosas  |
| 5.1.5.9.4  | Cualquier restricción del funcionamiento libre del sistema de frenos                                    |
| 5.1.5.9.5  | Cualquier movimiento anormal de las palancas, varillas o conexiones que impida el funcionamiento normal |
| 5.1.5.10.1 | Agrietados, defectuosos o con excesiva corrosión  |
| 5.1.5.10.2 | Con riesgo de rotura  |
| 5.1.5.10.3 | Humedad de refleje pérdida de líquido de freno  |
| 5.1.5.10.4 | Montaje inseguro o inadecuado   |
| 5.1.5.11.1 | Conexión defectuosa o inexistencia  |

|            |  |
|------------|--|
| 5.1.5.11.2 | Funcionamiento incorrecto  |
| 5.1.5.11.3 | Agarrotada o no funciona   |
| 5.1.6.1.1  | Si hay desviación excesiva del manillar con respecto al eje delantero                                    |
| 5.1.6.2.1  | Fijación defectuosa del volante a la columna y/o de la columna a la caja o                               |
| 5.1.6.2.2  | Juego excesivo en la columna de la dirección   |
| 5.1.6.2.3  | Holgura excesiva o fisura en la junta cardan o en los flexores   |
| 5.1.6.2.4  | Recorrido libre del volante excesivo   |
| 5.1.6.2.5  | Defectos de estado del volante   |
| 5.1.6.2.6  | Estructura resistente del volante rota   |
| 5.1.6.2.7  | Defectos de estado y/o inexistencia de los topes de la dirección   |
| 5.1.6.2.8  | Estado defectuoso de los asideros del manillar y/o las horquillas que impid                              |
| 5.1.6.2.9  | Existencia de holguras excesivas o deformaciones en el manillar o en los r                               |
| 5.1.6.2.10 | Cuando aplique, defectos de estado y/o inexistencia de los topes de la direc                             |
| 5.1.6.2.11 | Montaje incorrecto del manillar  |
| 5.1.6.3.1  | Fijación defectuosa al chasis  |
| 5.1.6.3.2  | Falta algún perno o algún punto de amarre está roto  |
| 5.1.6.3.3  | Resistencia al giro excesiva   |
| 5.1.6.3.4  | Caja de dirección bloqueada  |
| 5.1.6.3.5  | Caja de dirección con roturas o pérdidas de líquido con goteo continuo                                   |
| 5.1.6.3.6  | Guardapolvos deteriorados  |
| 5.1.6.3.7  | Guardapolvos inexistentes o rotos  |
| 5.1.6.4.1  | Defectos de estado de las bielas y/o barras, cuando aplique  |
| 5.1.6.4.2  | Holguras excesivas en rótulas y/o articulaciones   |
| 5.1.6.4.3  | Guardapolvos deteriorados  |
| 5.1.6.4.4  | Guardapolvos inexistentes o rotos  |
| 5.1.6.4.5  | Fisuras o existencia de soldaduras de reparación en bielas y/o barras de dir                             |
| 5.1.6.4.6  | Fijación de rotulas defectuosas  |
| 5.1.7.1.1  | Defectos de estado de los ejes   |
| 5.1.7.1.2  | Ejes con riesgo de rotura  |
| 5.1.7.1.3  | Fijaciones inadecuadas o deformadas  |
| 5.1.7.1.4  | Fijaciones con riesgo de rotura o desprendimiento  |
| 5.1.7.1.5  | Fijaciones con juego excesivo  |
| 5.1.7.1.6  | Juego excesivo en algún rodamiento de rueda  |
| 5.1.7.1.7  | Holguras excesivas en manguetas  |
| 5.1.7.2.1  | Falta de una o más tuercas, espárragos, tornillos, o pernos en cualquier rue                             |
| 5.1.7.2.2  | Rin con riesgo de desprendimiento de rueda   |
| 5.1.7.2.3  | Rin con deformaciones o abolladuras  |
| 5.1.7.2.4  | Rin con riesgo de pérdida de aire del neumático  |
| 5.1.7.2.5  | Rin con fisuras  |
| 5.1.7.3.1  | Montaje incorrecto de la llanta  |
| 5.1.7.3.2  | Existencia de llanta regrabada   |
| 5.1.7.3.3  | Desgaste irregular excesivo de la banda de rodadura  |
| 5.1.7.3.4  | Defectos de estado: ampollas, deformaciones anormales, roturas u otros flancos o de la banda de rodadura |



|            |   |
|------------|---|
| 5.1.7.3.5  | Cables al descubierto, grietas o síntomas de rotura de la carcasa   |
| 5.1.7.3.6  | Desgaste del labrado en la banda de rodadura en el límite permitido por el  |
| 5.1.7.4.1  | La suspensión no es operativa   |
| 5.1.7.4.2  | Rotura o inexistencia de tope de suspensión   |
| 5.1.7.4.3  | Estado/fijación defectuoso de amortiguador/es o ausencia de alguno de ellos   |
| 5.1.7.4.4  | Estado/fijación defectuoso de muelle/s  |
| 5.1.7.4.5  | Perdida de aceite u otro fluido con goteo   |
| 5.1.7.4.6  | Amortiguadores en mal estado o inoperantes  |
| 5.1.7.4.7  | Estado/fijación defectuoso barra de torsión   |
| 5.1.7.4.8  | Estado/fijación defectuoso barra estabilizadora   |
| 5.1.7.4.9  | Estado/fijación defectuoso de tirante de reacción   |
| 5.1.7.4.10 | Estado/fijación defectuoso de brazo oscilante   |
| 5.1.7.4.11 | Holguras de rotulas de suspensión   |
| 5.1.7.4.12 | Guardapolvos rotos o inexistente  |
| 5.1.7.4.13 | Existencia de soldaduras de reparación defectuosas  |
| 5.1.8.1.1  | Pérdidas de aceite sin goteo  |
| 5.1.8.1.2  | Pérdidas de aceite con goteo  |
| 5.1.8.1.3  | Estado defectuoso de los anclajes   |
| 5.1.8.1.4  | Riesgo de desprendimiento de los anclajes   |
| 5.1.8.1.5  | Defectos en la batería (presencia de fugas de electrolito y estado de los bornes accesible para su inspección)                |
| 5.1.8.1.6  | Batería con riesgo de desprendimiento   |
| 5.1.8.2.1  | Defectos de estado del depósito o de los conductos de combustible   |
| 5.1.8.2.2  | Defectos en la fijación del depósito o de los conductos al bastidor   |
| 5.1.8.2.3  | Conexiones eléctricas con riesgo de ignición  |
| 5.1.8.2.4  | Perdida de combustible  |
| 5.1.8.3.1  | Defectos de estado del sistema de escape  |
| 5.1.8.3.2  | Sistema de escape con roturas o perforaciones   |
| 5.1.8.3.3  | Defectos en la sujeción del sistema de escape al bastidor   |
| 5.1.8.3.4  | Escape con riesgo de desprendimiento  |
| 5.1.8.3.5  | Modificaciones, sustituciones o eliminación de algún componente del sistema que no cumple las especificaciones del fabricante |
| 5.1.8.4.1  | Perdidas de aceite en la transmisión sin goteo continuo   |
| 5.1.8.4.2  | Perdidas de aceite en la transmisión con goteo continuo   |
| 5.1.8.4.3  | Defectos de estado de los guardapolvos  |
| 5.1.8.4.4  | Cuando aplique, defectos de estado de las protecciones de los elementos de la transmisión                                     |
| 5.1.8.4.5  | Defectos de estado de los elementos de la transmisión   |
| 5.1.8.4.6  | Defectos en los anclajes de la transmisión al bastidor  |
| 5.1.8.4.7  | Anclajes de la transmisión con riesgo de rotura   |

2.4.3 Adaptaciones para vehículos utilizados para impartir la enseñanza automovilística:

| CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN  |
|-----------|--|
| 5.2.1.1.1 | Inexistencia o mal funcionamiento del doble mando de freno   |
| 5.2.1.1.2 | Inexistencia de doble juego de espejos retrovisores interiores   |
| 5.2.2.1.1 | La pintura del vehículo cuenta con un color diferente al blanco en su parte  |
| 5.2.2.1.2 | Ausencia o ilegibilidad en la parte anterior y posterior del vehículo de las cortadas en material retrorreflexivo con dimensiones mínimas de ocho (8) de alto, por cuatro (4) centímetros de ancho |
| 5.2.2.1.3 | Ausencia o ilegibilidad del logotipo y razón social del Centro de Enseñanza telefónica.  |

## 2.5 NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 6282.

### 2.5.1 Revisión ciclomotor y tricimoto:

| CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN   |
|------------|---|
| 6.1.1.1.1  | Defectos de estado de la estructura de la carrocería  |
| 6.1.1.1.2  | Existencia de aristas vivas o cortantes   |
| 6.1.1.1.3  | Inexistencia de la tapa del depósito de combustible o posibilidad de apertura   |
| 6.1.1.1.4  | Interferencia entre llanta y el paso de rueda u otras partes del vehículo   |
| 6.1.1.1.5  | Fijación de parachoques defectuosa  |
| 6.1.1.1.6  | Fijación de parachoques defectuosa si existe riesgo de desprendimiento  |
| 6.1.1.1.7  | Inexistencia o estado defectuoso de los reposapiés  |
| 6.1.1.1.8  | Inexistencia o estado defectuoso de los pedales   |
| 6.1.1.1.9  | Estado defectuoso de la fijación de cualquier elemento del carenado o accesorios  |
| 6.1.1.1.10 | Inexistencia o riesgo de desprendimiento de cualquier elemento del carenado   |
| 6.1.1.1.11 | Las inexistencias, mal funcionamiento o riesgo de desprendimiento de los  |
| 6.1.1.2.1  | Inexistencia de guardabarros  |
| 6.1.1.2.2  | Fijación defectuosa de guardabarros con riesgo de desprendimiento   |
| 6.1.1.2.3  | Defectos de estado de guardabarros que impidan su función   |
| 6.1.1.3.1  | La inexistencia de al menos un espejo retrovisor funcional  |
| 6.1.1.3.2  | Ubicación no reglamentaria de los retrovisores según reglamentación vigente   |
| 6.1.1.3.3  | Estado de las superficies o fijación deficiente de cualquier espejo retrovisor funcionalidad del mismo  |
| 6.1.1.3.4  | Deterioro de las superficies que dificulten la retrovisión  |
| 6.1.1.3.5  | Fijación defectuosa   |
| 6.1.1.3.6  | Con riesgo de desprendimiento   |
| 6.1.1.4.1  | Vidrio inexistente o roto   |
| 6.1.1.4.2  | Vidrios no homologados, según reglamentación vigente  |
| 6.1.1.4.3  | Lamina adhesiva no reglamentaria, según reglamentación vigente  |
| 6.1.1.4.4  | Fisura fuera del campo de visión mínimo del conductor   |
| 6.1.1.4.5  | Fisuras, impactos o deterioros en el campo de visión mínimo del conductor   |
| 6.1.1.4.6  | Los elementos transparentes del habitáculo que afectan el campo de visión vistos a su través o producen confusión entre los colores utilizados en la señalización vial. |
| 6.1.2.1.1  | La capacidad de pasajeros es superior a la que figura en la Licencia de Tránsito  |
| 6.1.2.1.2  | Inexistencia del asiento o fijación defectuosa de desprendimiento   |

|            |  |
|------------|--|
| 6.1.2.1.3  | Asientos inadecuados a su función o con elementos sueltos o deteriorados   |
| 6.1.2.1.4  | Inexistencia de asideros o agarraderos   |
| 6.1.2.1.5  | Defectos de estado de asideros o agarraderos   |
| 6.1.2.1.6  | Defectos de estado de asideros o agarraderos que impidan su función  |
| 6.1.2.2.1  | Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre evidente en el área de correa)                  |
| 6.1.2.2.2  | Defectos de estado de los cinturones   |
| 6.1.2.2.3  | Cinturones rotos o no cumplen con su función   |
| 6.1.2.2.4  | Número de puntos de anclaje no reglamentario según reglamentación vigente  |
| 6.1.2.2.5  | Fijación defectuosa  |
| 6.1.2.2.6  | Defectos de estado de los anclajes   |
| 6.1.2.2.7  | Anclajes o sistemas de broche con materiales diferentes a metálicos (no de plástico o con hebilla plástica)              |
| 6.1.2.3.1  | Montantes, adhesivos o cortinas en parabrisas o ventanas laterales del conductor   |
| 6.1.2.4.1  | Partes rígidas, puntiagudas o cortantes en el habitáculo o en el puesto del conductor                                    |
| 6.1.2.4.2  | Partes que puedan desprenderse y ocasionar lesiones a los ocupantes  |
| 6.1.3.1.1  | Número de luces no reglamentario según reglamentación vigente  |
| 6.1.3.1.2  | No funciona alguna o ninguna luz de carretera (Luz alta)   |
| 6.1.3.1.3  | No funciona alguna luz de cruce (Luz baja)   |
| 6.1.3.1.4  | Ubicación no reglamentaria de alguna luz según reglamentación vigente  |
| 6.1.3.1.5  | El no funcionamiento de los comandos que encienden y conmutan las luces  |
| 6.1.3.1.6  | Color no reglamentario de la luz emitida según reglamentación vigente  |
| 6.1.3.1.7  | Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas de vidrio)  |
| 6.1.3.1.8  | El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos (batería, aceite y falla de motor)            |
| 6.1.3.1.9  | Existencia de luces exploradoras traseras  |
| 6.1.3.1.10 | Existencia de luces exploradoras delanteras por encima de nivel inferior de la línea de visión                           |
| 6.1.3.2.1  | La intensidad de algún haz de luz baja, es inferior a la establecida en la reglamentación vigente                        |
| 6.1.3.2.2  | La intensidad sumada de todas las luces que se pueden encender simultáneamente a una distancia ó 360 luz a 25m           |
| 6.1.3.2.3  | La desviación de cualquier haz de luz en posición de bajas esta por fuera de la establecida en la reglamentación vigente |
| 6.1.3.2.4  | Falla en el encendido de cualquiera de las luces bajas o altas   |
| 6.1.3.3.1  | Número de luces no reglamentario, según reglamentación vigente   |
| 6.1.3.3.2  | No funciona alguna luz o la frecuencia de pulsación es tal que el efecto es de luz continua                              |
| 6.1.3.3.3  | Ubicación no reglamentaria de alguna luz, según reglamentación vigente   |
| 6.1.3.3.4  | Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o vidrio)   |
| 6.1.3.3.5  | Color no reglamentario de la luz emitida según reglamentación vigente  |
| 6.1.3.3.6  | Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo no reglamentario                                |
| 6.1.3.4.1  | Numero de luces no reglamentado según reglamentación vigente   |
| 6.1.3.4.2  | No funciona ninguna luz  |
| 6.1.3.4.3  | Ubicación no reglamentaria de alguna luz, según reglamentación vigente   |
| 6.1.3.4.4  | Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o vidrio)   |
| 6.1.3.4.5  | Su intensidad no es apreciablemente superior a la de las luces direccionales   |

|           |   |
|-----------|---|
| 6.1.3.4.6 | Color no reglamentario de la luz emitida según reglamentación vigente   |
| 6.1.3.4.7 | Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo reglamentados establecidos                                   |
| 6.1.3.5.1 | Numero de luces no reglamentado según reglamentación vigente  |
| 6.1.3.5.2 | No funciona todas las luces delanteras o traseras según reglamentación vigente  |
| 6.1.3.5.3 | Ubicación no reglamentaria de alguna luz, según reglamentación vigente  |
| 6.1.3.5.4 | Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o vidrios)   |
| 6.1.3.5.5 | Color no reglamentario de la luz emitida según reglamentación vigente   |
| 6.1.3.5.6 | Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo reglamentariamente establecidos según reglamentación vigente |
| 6.1.3.5.1 | Número de señales no reglamentarias (según reglamentación vigente)  |
| 6.1.3.5.2 | Número de señales traseras menores al reglamento, según reglamentación vigente  |
| 6.1.3.5.3 | Ubicación no reglamentaria de alguna señal según reglamentación vigente   |
| 6.1.3.5.4 | Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas o vidrios)   |
| 6.1.3.5.5 | Color y/o forma no reglamentario según reglamentación vigente   |
| 6.1.3.6.1 | Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de las pastas de freno (luces) de estacionamiento)                               |
| 6.1.3.6.2 | No funcionamiento del comando y/o del dispositivo que produce la intermitencia  |
| 6.1.3.7.1 | La existencia de algún tipo de dispositivo o accesorio diseñado para producir ruido   |
| 6.1.3.7.2 | Ausencia o defectos como perforaciones no originales o fisuras de los sistemas  |
| 6.1.3.7.3 | Presencia de resonadores en el sistema de escape de gases (véase numeral 6.1.3.7.1)   |
| 6.1.3.8.1 | Inexistencia de la bocina, pito o dispositivo acústico  |
| 6.1.3.8.2 | Bocina, pito o dispositivo acústico no funciona adecuadamente   |
| 6.1.4.1.1 | Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas  |
| 6.1.4.1.2 | Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión  |
| 6.1.5.1.1 | Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, sistema   |
| 6.1.5.1.2 | Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, eje   |
| 6.1.5.1.3 | Eficacia total menor de 40%   |
| 6.1.5.1.4 | Eficacia inferior al 18% en freno de estacionamiento  |
| 6.1.5.2.1 | Inexistencia o inoperancia de freno de estacionamiento  |
| 6.1.5.2.2 | Sujeción insuficiente del trinquete del freno de estacionamiento  |
| 6.1.5.2.3 | Desgaste excesivo del eje de la palanca o del mecanismo del trinquete   |
| 6.1.5.3.1 | Carrera o movimiento del pedal y/o manigueta excesiva (en la totalidad del recorrido)   |
| 6.1.5.3.2 | Inoperancia total del freno en cualquiera de las ruedas al accionar el pedal  |
| 6.1.5.3.3 | Retorno del pedal y/o manigueta inadecuado  |
| 6.1.5.3.4 | Revestimiento antideslizante del pedal ausente o suelto   |
| 6.1.5.3.5 | Revestimiento antideslizante del pedal gastado  |
| 6.1.5.3.6 | Pedal y/o manigueta suelta, rota o defectuosa que impide su función   |
| 6.1.5.4.1 | Funcionamiento defectuoso del servofreno  |
| 6.1.5.4.2 | Cilindro de mando defectuoso  |
| 6.1.5.4.3 | Cilindro de mando con fuga o goteo que compromete su funcionamiento   |
| 6.1.5.5.1 | Defectuosos, dañados, excesivamente corroídos   |
| 6.1.5.5.2 | Con riesgo de rotura  |
| 6.1.5.5.3 | Pérdidas en los tubos o en las conexiones con las manguetas con goteo con   |
| 6.1.5.5.4 | Fijación incorrecta   |

|            |  |
|------------|--|
| 6.1.5.5.5  | Con riesgo de rotura o desprendimiento   |
| 6.1.5.5.6  | La posición afecta su integridad   |
| 6.1.5.6.1  | Defectuosos, desgastados, demasiado cortos o retorcidos  |
| 6.1.5.6.2  | Con riesgo de rotura   |
| 6.1.5.6.3  | Perdidas en los tubos flexibles o manguitos  |
| 6.1.5.6.4  | Con goteo continuo   |
| 6.1.5.6.5  | Deformaciones bajo presión   |
| 6.1.5.6.6  | Fijación incorrecta  |
| 6.1.5.6.7  | Con riesgo de rotura o desprendimiento   |
| 6.1.5.6.8  | La posición del tubo afecta su integridad  |
| 6.1.5.7.1  | Señal de aviso de desgaste permanece activada  |
| 6.1.5.7.2  | Desgaste de las pastas (pastillas) de freno, (en freno de disco) por debajo d (canal o ranura) |
| 6.1.5.8.1  | Desgaste excesivo en superficie activa de disco  |
| 6.1.5.8.2  | Agrietados, rotos o inseguros  |
| 6.1.5.8.3  | Impregnados de aceite, grasa etc.  |
| 6.1.5.8.4  | Anclajes defectuosos   |
| 6.1.5.8.5  | Con riesgo de desprendimiento  |
| 6.1.5.9.1  | Guayas defectuosas, enredadas, desgastadas o con corrosión excesiva                            |
| 6.1.5.9.2  | Con riesgo de rotura   |
| 6.1.5.9.3  | Uniones de guayas o varillas defectuosas   |
| 6.1.5.9.4  | Cualquier restricción al funcionamiento libre del sistema de frenos                            |
| 6.1.5.9.5  | Cualquier movimiento anormal de las palancas, varillas o conexiones que i                      |
| 6.1.5.10.1 | Agrietados, defectuosos o con excesiva corrosión   |
| 6.1.5.10.2 | Con riesgo a rotura  |
| 6.1.5.10.3 | Humedad que refleje pérdida del líquido de freno   |
| 6.1.5.10.4 | Montaje inseguro o inadecuado  |
| 6.1.5.10.5 | Inexistencia o conexión defectuosa   |
| 6.1.5.11.1 | Funcionamiento incorrecto  |
| 6.1.5.11.2 | Agarrotada o no funciona   |
| 6.1.6.1.1  | Desviación del manillar  |
| 6.1.6.1.2  | Desviación del plano que contiene a las dos rueda del vehículo con respect                     |
| 6.1.6.2.1  | Defectos de estado en los asideros del manillar y/o las horquillas                             |
| 6.1.6.2.2  | Defectos de estado en los asideros del manillar y/o las horquillas que impie                   |
| 6.1.6.2.3  | Existencia de holguras excesivas o deformaciones en el manillar o en los r                     |
| 6.1.6.2.4  | Cuando aplique, defectos de estado y/o inexistencia de los topes de la direc                   |
| 6.1.6.2.5  | Montaje incorrecto del manillar  |
| 6.1.7.1.1  | Defectos de estado de los ejes   |
| 6.1.7.1.2  | Ejes con riesgo de rotura  |
| 6.1.7.1.3  | Fijaciones inadecuadas o deformadas  |
| 6.1.7.1.4  | Fijaciones con riesgo de rotura o desprendimiento  |
| 6.1.7.1.5  | Fijaciones con juego excesivo  |
| 6.1.7.1.6  | Juego excesivo en algún rodamiento de rueda  |
| 6.1.7.2.1  | Tuercas o tornillos defectuosos o flojos   |

|            |  |
|------------|--|
| 6.1.7.2.2  | Inexistencia de alguna tuerca o tornillo o radios  |
| 6.1.7.2.3  | Rin con riesgo de desprendimiento de rueda   |
| 6.1.7.2.4  | Rin con deformaciones o abolladuras  |
| 6.1.7.2.5  | Rin con riesgo de pérdida de aire del neumático  |
| 6.1.7.2.6  | Rin con roturas  |
| 6.1.7.2.7  | Radios de la rueda flojos o inexistentes   |
| 6.1.7.3.1  | Montaje incorrecto de la llanta  |
| 6.1.7.3.2  | Desgaste irregular excesivo en la banda de rodadura  |
| 6.1.7.3.3  | Defectos de estado: ampollas, deformaciones anormales, roturas u otros flancos o de la banda de rodadura |
| 6.1.7.3.4  | Cables al descubierto, grietas o síntomas de rotura de la carcasa  |
| 6.1.7.3.5  | Desgaste de labrado en la banda de rodadura en el límite permitido por el fabricante                     |
| 6.1.7.3.6  | Llantas regrabadas no permitida por el fabricante  |
| 6.1.7.3.7  | Presencia de llantas renovadas (reencauchadas), que no cumplan la reglamentación                         |
| 6.1.7.4.1  | La suspensión no es operativa  |
| 6.1.7.4.2  | Rotura o inexistencia de tope de suspensión  |
| 6.1.7.4.3  | Estado/fijación defectuoso de amortiguador/es o ausencia de alguno de ellos                              |
| 6.1.7.4.4  | Estado/fijación defectuoso de muelle/s   |
| 6.1.7.4.5  | Perdida de aceite u otro fluido con goteo  |
| 6.1.7.4.6  | Estado/fijación defectuoso de brazo oscilante  |
| 6.1.7.4.7  | Guardapolvos rotos o inexistente   |
| 6.1.7.4.8  | Existencia de soldaduras de reparación defectuosas   |
| 6.1.8.1.1  | Perdidas de aceite sin goteo   |
| 6.1.8.1.2  | Perdidas de aceite con goteo   |
| 6.1.8.1.3  | Defectos de estado en los anclajes   |
| 6.1.8.1.4  | Motor en riesgo de desprendimiento   |
| 6.1.8.1.5  | Defectos en la batería cuando sea accesible para su inspección   |
| 6.1.8.1.6  | Batería con riesgo de desprendimiento  |
| 6.1.9.1.1  | Defectos de estado del depósito o de los conductos de combustible  |
| 6.1.9.1.2  | Defectos en la fijación del depósito o de los conductos al bastidor                                      |
| 6.1.9.1.3  | Proximidad excesiva entre los elementos que contienen combustible y las partes calientes                 |
| 6.1.9.1.4  | Conexiones eléctricas con riesgo de ignición   |
| 6.1.9.1.5  | Perdida de combustible   |
| 6.1.10.1.1 | Defectos de estado del sistema de escape   |
| 6.1.10.1.2 | Sistema de escape con roturas o perforaciones  |
| 6.1.10.1.3 | Defectos en la sujeción del sistema de escape al bastidor  |
| 6.1.10.1.4 | Sistema de escape con riesgo de desprendimiento  |
| 6.1.10.1.5 | Modificaciones, sustituciones o eliminación de algún componente del sistema de escape                    |
| 6.1.11.1.1 | Perdidas de aceite en la transmisión sin goteo continuo  |
| 6.1.11.1.2 | Perdidas de aceite en la transmisión con goteo continuo  |
| 6.1.11.1.3 | Cuando aplique, defectos de estado de las protecciones de los elementos de transmisión                   |
| 6.1.11.1.4 | Defectos de estado en los elementos de transmisión   |
| 6.1.11.1.5 | Defectos en los anclajes de la transmisión al bastidor   |
| 6.1.11.1.6 | Anclajes de la transmisión con riesgo de rotura  |

2.5.2 Adaptaciones para vehículos utilizados para impartir la enseñanza automovilística:

| CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN  |
|-----------|--|
| 6.2.1.1.1 | Inexistencia o mal funcionamiento  |
| 6.2.1.1.2 | Inexistencia de doble juego de   |
| 6.2.1.2.1 | La pintura del vehículo que sea parcial o totalmente   |
| 6.2.1.2.2 | Ausencia o ilegibilidad en ENSEÑANZA; ambas en letras de color verde, cortadas por ocho (8) centímetros de alto, |
| 6.2.1.2.3 | Ausencia o ilegibilidad de Automovilístico y el número telefónico.   |

FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS –FUR

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE



Emblema: Vigilado SuperTransporte

FUR N°:

Datos e información del Comercio, NIT, teléfono, correo electrónico.

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Fecha de prueba    | Nombre o Razón social             |
| Dirección          | Teléfono fijo o Numero de Celular |
| Correo Electrónico |                                   |

3. DATOS DEL VEHÍCULO

| Placa                | País                           | Servicio                                  | Clase                                |
|----------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|
| Modelo               | Número de licencia de tránsito | Fecha de matrícula                        | Color                                |
| No de motor          | Tipo motor                     | Cilindraje (cm <sup>3</sup> ) (si aplica) | Kilometraje                          |
| Potencia (si aplica) | Tipo de Carrocería             | Fecha vencimiento SOAT (aaaa)-(mm)-(dd)   | Conversión GNV SI ( ) NO ( ) N/A ( ) |

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON L 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

3. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

|                                    |            |             |             |              |
|------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| Valor 1                            |            | Valor 2     | Valor 3     | Mínima Rango |
| Baja(s)                            | Derecha(s) | Intensidad  |             |              |
|                                    |            | Inclinación |             |              |
| Izquierda(s)                       |            | Intensidad  |             |              |
|                                    |            | Inclinación |             |              |
| Alta(s)                            | Derecha(s) | Intensidad  |             |              |
| Izquierda(s)                       |            | Intensidad  |             |              |
| Antiniebla(s) / Exploradora(s)     | Derecha(s) | Intensidad  |             |              |
| Izquierda(s)                       |            | Intensidad  |             |              |
| Sumatoria de luces simultáneamente | Intensidad | Máxima      | Unidad klux |              |

#### 4. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

|                    |       |                  |       |                  |       |                |
|--------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|----------------|
| DelanteraIzquierda | Valor | DelanteraDerecha | Valor | TraseraIzquierda | Valor | TraseraDerecha |
|--------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|----------------|

#### 5. FRENOS

|                  |                |        |                |
|------------------|----------------|--------|----------------|
| Fuerza Izquierdo | Peso Izquierdo | Unidad | Fuerza Derecho |
| Eje 1            | N              | Eje 1  | N              |
| Eje 2            | N              | Eje 2  | N              |
| Eje 3            | N              | Eje 3  | N              |
| Eje 4            | N              | Eje 4  | N              |
| Eje 5            | N              | Eje 5  | N              |
| Eficacia Total   | Valor          | Mínimo | Unidad         |
| %                |                |        |                |

#### 6.1. FRENO AUXILIAR (si aplica)

|                     |        |        |                   |
|---------------------|--------|--------|-------------------|
| Eficacia            | Mínimo | Unidad | Fuerza Peso Unida |
| Sumatoria Izquierdo |        |        | Sumatoria Derecho |

#### 6. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

|       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| Eje 1 | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 |
|-------|-------|-------|-------|-------|

#### 7. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

|                                 |                             |                 |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Tamaño normalizado de la Llanta | Error en Unidad Distancia % | Error en tiempo |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|

#### 8. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno) 9a. VEHÍCULOS



|                                     |  |                       |         |                       |          |
|-------------------------------------|--|-----------------------|---------|-----------------------|----------|
| (rpm)<br>Ralentí                    | Monóxido de Carbono (CO)<br>Norma Unidad % | Dióxido de carbono de | Oxígeno | Hidrocarburo (hexano) | Óxido Ni |
|                                     |  | (CO2))                | Norma   | Unidad                | (O2) Nor |
|                                     |  | %                     | %       | (ppm)                 | %        |
| Crucero                             | %  | %                     | %       | (ppm)                 | %        |
| Vehículo con catalizador (NO) (N.A) | Valor                                      |                       | Unidad  |                       |          |
| Temperatura de prueba               | Temperatura                                | 0C                    |         |                       |          |
| Condiciones Ambientales             | Temperatura ambiente                       | 0C                    |         |                       |          |
| Humedad Relativa                    | %  |                       |         |                       |          |

#### 9b. VEHÍCULOS CICLO DIESEL

|                    |                                    |                         |               |                      |      |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|------|
| Opacidad Gobernada | Ciclo 1                            | Unidad                  | Ciclo 2       | Unidad               | C    |
| (rpm)              |                                    | (rpm)                   |               | (rpm)                |      |
| (rpm)<br>Ralentí   | Temperatura de operación del motor | Condiciones Ambientales | LTOE estándar | Unidad mm            |      |
| Temp. Inicial      |                                    | Temp. Final             | Unidad 0C     | Temperatura ambiente | U 00 |

#### C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON I 6218 Y NTC 6282 (según corresponda).

|        |             |
|--------|-------------|
| Código | Descripción |
| A      |             |
|        |             |
|        | TOTAL       |

#### D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE ACUERDO CON LO 5375, NTC 6218, NTC 6282 NTC, 4983, NTC 4231 Y NTC 5365 (según corresponda).

|        |             |
|--------|-------------|
| Código | Descripción |
| A      |             |
|        |             |
|        | TOTAL       |

#### D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS U AUTOMOVILÍSTICA

|        |             |
|--------|-------------|
| Código | Descripción |
| A      |             |
|        |             |
|        | TOTAL       |

## D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

| Eje 1 (mm) | Eje 2 (mm) | Eje 3 (mm) | Eje 4 (mm) |
|------------|------------|------------|------------|
| IZQUIERDA  |            |            |            |
| DERECHA    |            |            |            |

Nota: Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad de los ocupantes, la de los usuarios de la vía pública o el ambiente.

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo y de los usuarios de la vía pública.

E. CONFORMIDAD DE LAS NORMAS NTC 5375, NTC 6218, NTC 6282, NTC 4983, NTC 423

|   |                    |
|---|--------------------|
| APROBADO: SI_NO   | Nº Consecutivo RUT |
| E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de enseñanza) |                    |
| APROBADO: SI_NO   |                    |

Nota: Causal de Rechazo

a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A.

b) La cantidad total de defectos tipo B sea:

- Igual o superior a 10 para vehículos Livianos Particulares y Pesados Particulares
- Igual o superior a 7 para vehículos Motocarros, Cuatrimotos, Mototriciclos y Cuadriciclos
- Igual o superior a 5 para vehículos Livianos públicos, Pesados públicos, Motocicleta, Ciclomotor
- Igual o superior a 5 para vehículos de enseñanza automovilística.
- Igual o superior a 1 para vehículos de enseñanza automovilística tipo Cuatrimotos, Mototriciclos, Cuadriciclos
- Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo Remolque - similares

NÚMEROS DE LOS FUR ASOCIADOS AL VEHÍCULO PARA LA REVISIÓN:

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES

|  |                    |
|--|--------------------|
| Fotografía 1                             | Fotografía 2       |
| Fecha (aaaa-mm-dd), placa y hora (hh-mm) | Fecha (aaaa-mm-dd) |

H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

## I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

## J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA

## K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE

### NOTA:

- 1) El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando qu
- 2) Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones co 2002 o la que modifique o sustituya.
- 3) En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en q propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alg someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indic que la modifique, adicione o sustituya.

\_\_\_\_\_ Fin del informe \_\_\_\_\_

## ANEXO TÉCNICO NÚMERO DOS (2)

### CARACTERÍSTICAS DEL CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMIS

#### 1. ALCANCE

Este documento contiene las características técnicas y de seguridad que debe cumplir el Certificado contaminantes de manera virtual, con el cual se acredita ante las autoridades de tránsito y ambiental establecidos en las normas vigentes o aquellas que las modifiquen, adicione o sustituyan.

#### 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

##### 2.1. DISEÑO DEL CERTIFICADO

El Certificado de Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes tendrá un tamaño tot: medida de contorno de una hoja tamaño carta.

El Certificado de Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes estará dividido en tre encabezado, contenido el escudo de la Republica de Colombia con la leyenda “Republica de Colon Desarrollo Sostenible” y Registro único Nacional de Tránsito RUNT, así como le código QR y título del Centro de Diagnóstico Automotor que aprobó la revisión técnico-mecánica y de emisiones cont donde se encontrara la información del vehículo objeto de revisión técnico-mecánica y de emisione

##### 2.2. CONTENIDO DE CERTIFICADO

La distribución de los campos se deberán hacer de acuerdo a lo establecido en las figuras del ejemp acurdo con las demás especificaciones descritas en el presente anexo.

###### 2.2.1. Encabezado del Documento:

En la parte superior se encontrara un recuadro, el cual contendrá:

En la parte superior izquierda, se encontrara el escudo de la Republica de Colombia con la leyenda "Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible" en letra Helvética en negrilla.

En la parte superior central el logo del Registro único Nacional de Tránsito RUNT, el cual deberá s

En el lado superior derecho, un código QR el cual permitirá la identificación rápida del Certificado Contaminantes en el sistema RUNT.

En la parte de abajo del recuadro la leyenda "CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁN en letra Arial con negrilla.

En la parte baja central el Número de consecutivo, espacio asignado para colocar el número asigna Arial. Tendrá 10 caracteres- caracteres alfa-numéricos.

### 2.2.2. Datos del propietario:

Primera línea:

- Entidad que expide el Certificado: Espacio para colocar el nombre del establecimiento de comerc revisión técnico-mecánica y de misiones contaminantes, llenado de manera automática. Estará conf utilizado será Calibri.

Segunda línea:

- NIT: Espacio para colocar el Número de Identificación Tributaria del Centro de Diagnóstico Aut razón social. Estará conformada por 19 caracteres alfa- numéricos y el tipo de letra utilizado será C

- Número de Certificado de Acreditación: Espacio para colocar el número del certificado otorgado ONAC. Estará conformada por 12 caracteres alfa- numéricos y el tipo de letra utilizado será Calibri

Tercera línea:

- Fecha de Expedición: Espacio para colocar la fecha de realización de la prueba, en formato año, n caracteres y el día en dos caracteres, datos correspondientes al día en que se hizo la prueba. Estará c tipo de letra utilizado será Calibri.

- Fecha de vencimiento: Espacio para colocar la fecha de vencimiento de la prueba, en formato año caracteres y el día en dos caracteres, datos correspondientes al último día de validez del certificado calculara de conformidad al servicio que preste el vehículo. Estará conformada por 8 caracteres nur Calibri.

### 2.2.3. Datos del Vehículo:

Primera línea:

- Placa: Espacio para colocar las letras y números de la placa; indicara la placa del vehículo objeto contaminantes, esta no debe contener espacios. Estará conformada por 10 caracteres alfa-numérico:

- Clase: Espacio para colocar la clase del vehículo objeto de revisión técnico-mecánica y de emisio información que deberá ser traída de la registrada en el Registro Nacional Automotor. Estará confo utilizado será Calibri.

Segunda línea:

- Marca: Espacio para colocar la marca del vehículo; s, información que deberá ser traída de la regi conformada por 50 caracteres alfa-numéricos y el tipo de letra utilizado será Calibri.

- Modelo: Espacio para colocar el modelo del vehículo, mostrando el año de modelo del vehículo o contaminantes, información que deberá ser traída de la registrada en el Registro Nacional Automot el tipo de letra utilizado será Calibri.

Tercera línea:

- Servicio: Espacio para colocar el servicio del vehículo; indicara el tipo de servicio del vehículo o contaminantes, información que deberá ser traída de la registrada en el Registro Nacional Automot tipo de letra utilizado será Calibri.

- Combustible: Espacio para colocar el tipo de combustible del vehículo; se consignara el tipo de co Gas-Gasolina etc., del vehículo objeto de revisión técnico- mecánica y de emisiones contaminantes Registro Nacional Automotor. Estará conformada por 12 caracteres alfa-numéricos y el tipo de letra

Cuarta línea:

- Cilindraje: Espacio para colocar el cilindraje del vehículo, indicara el cilindraje del vehículo en cr información que deberá ser traída de la registrada en el Registro Nacional Automotor. Estará confo utilizado será Calibri.

- No. Motor: Espacio para colocar el número del motor del vehículo objeto de revisión técnico-mec deberá ser traída de la registrada en el Registro Nacional Automotor. Estará conformada por 25 car. Calibri.

Quinta línea:

- Numero de Chasis: Espacio para colocar el número de chasis del vehículo, objeto de revisión técn que deberá ser traída de la registrada en el Registro Nacional Automotor. Estará conformada por 25 Calibri.

- VIN: Espacio para colocar el Número de Identificación Vehicular del vehículo objeto de revisión información que deberá ser traída de la registrada en el Registro Nacional Automotor. Estará confo utilizado será Calibri.

Sexta línea:

- Línea: Espacio para colocar la línea del vehículo; indica la referencia del vehículo objeto de revisi información que deberá ser traída de la registrada en el Registro Nacional Automotor. Estará confo utilizado será Calibri.

Séptima línea:

- Color: Espacio para colocar el color del vehículo; indica el color del vehículo objeto de revisión t en la Licencia de Tránsito, información que deberá ser traída de la registrada en el Registro Nacion numéricos y el tipo de letra utilizado será Calibri.


Octava línea:

- Nombre de Propietario: Espacio para colocar el primer nombre, inicial del segundo nombre, prim vehículo objeto de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, en caso de que el vehí

palabra y otro, del vehículo objeto de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, info Registro Nacional Automotor. Estará conformada por 100 caracteres alfabéticos y el tipo de letra u

Novena línea:

Firma del Responsable: Espacio para la firma certificada central del Representante Legal del Centro Estará conformada por 100caracteres y el tipo de letra utilizado será Calibri.

|   |   |     |
|---|---|-----|
| <br>Libertad y Orden | REPÚBLICA DE<br>COLOMBIA MINISTERIO<br>DE TRANSPORTE<br>MINISTERIO DE<br>AMBIENTE Y<br>DESARROLLO<br>SOSTENIBLE | Log |
|---|---|-----|

**DATOS CENTRO DE DIAGNOSTICO**

|  |   |
|--|---|
| Entidad que expide el Certificado:<br>NIT:<br>Fecha de expedición: | No. de Certificado de Acreditación<br>Fecha de Vencimiento: |
|--|---|

**DATOS DEL VEHICULO**

|  |  |
|--|--|
| PLACA:<br>MARCA:<br>SERVICIO:<br>CILINDRAJE:<br>NRO CHASIS:<br>LINEA:<br>COLOR:<br>NOMBRE PROPIETARIO: | CLASE:<br>MODELO:<br>COMBUSTIBLE:<br>NRO. MOTOR:<br>VIN: |
|--|--|

FIRMA DEL RESPONSABLE



Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.

Compilación Juridica MINTIC

n.d.

Última actualización: 30 de abril de 2024 - (Diario Oficial No. 52.728 - 15 de abril de 2024)

